


Ausfertigungsdatum:	May 2018
Auftragsteller:	LABAJE GmbH & Co. KG Am Alten Güterbahnhof 1 07743 Jena
Auftragsgeber:	Projekt Schützenstraße/Am Petersberg Eisenach, Wohngebiet
Auftragsnummer:	6120/18
Geotechnische Kategorie:	2
Untersuchungssstufe:	Hauptuntersuchung
Geotechnischer Bericht nach DIN 4020 - DIN EN 1997-2	
<b>Baugrubentacchen</b>	



Die Baugrundbeurteilung ist eine modellhafte Beschreibung der Baugrundausdeigenschaften, weshalb Abweichungen in gewissen Grenzen zwischen den Aufschlussstellen nicht ausgeschlossen werden können. Die Lösungsvorschläge und Grundungsberatung tragen einen empfehlenden Charakter, wenn kann planungsseitig abgewichen werden, wenn andere Erfahrungen vorliegen.

Das Gutachten bezieht sich ausschließlich auf das beschriebene Bauvorhaben und das beschriebene Unternehmensgebiet, es ist urheberrechtlich geschützt und nur in seiner Gesamtheit gültig.

### 3 Getragensbereich

[A 1] Aufschlussplan M 1: 1000	Anlage 1, Blatt 1	Anlage 2, Blatt 1 - 3	Anlage 3, Blatt 1	Anlage 4, Blatt 1 - 3	Konsistenzdiagramme	[A 5] Körnungslinien	Protoversuche	[A 7] Prüfberichte Stragennährbruch Nr. F-2065-1-1 bis 3-1	[A 8] Prüfberichte LAGA Nr. 2018-F-2093-1-1 bis 5-1	und Prüfberichte LAGA Nr. 2018-F-2093-1-1 bis 2-1
--------------------------------	-------------------	-----------------------	-------------------	-----------------------	---------------------	----------------------	---------------	--	---	---

### 2 Anlagen

[U 1] Angabe 29.03.2017, Angabe vom 05.04.2017, Ergänzungsaangebot vom 27.03.2018, Aufrag zur Baugrunduntersuchung vom 05.04.2018	Lageplan M 1 : 1500	Geologische Karte M 1 : 25 000	Topographische Karte M 1 : 10 000	Pruflbericht Nr. 2018-F-2065-1-1 bis 5-1 Bodenuntersuchung nach LAGA vom 23.05.2018	Vollzugschmiede zur Verwertung mineralischer Abfälle in technischer Bauwerken, Thürin-	Arbeitskreis Strabebauabfälle Thüringen: Leitfaden für den Umgang mit Boden und Umwelt, Verfüllung von Tagbauren/Abgräben, Übertragungsmethoden der TMLNU, vom 15.03.2005,	Freistaat Thüringen, Ministerium für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt, Verfüllung Autowracks auf den Fragenkatalog des Thüringer Landesbetriebs, Entwurf vom 17.	[U 13] LAGA M 20, Stand 1997	[U 14] TR Boden, Stand 05.11.2004	[U 15] Freistaat Thüringen, Ministerium für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt, Verfüllung von Tagbauren/Abgräben, Übertragungsmethoden der TMLNU, vom 15.03.2005,	August 2007
---	---------------------	--------------------------------	-----------------------------------	---	--	--	--	------------------------------	-----------------------------------	--	-------------


### 1 Unterlagen

Einwirkungen, die über die Verlegetiefe der vorhandenen Lüftungssysteme und Auffüllungen hin ausreichen, sind nicht zu erwarten. Nach den Bestandsuntersuchungen sind im Baumaum Anlagen

## 6 Baugrundmodell

Morphologisch liegt der Standort an einem in südwestliche Richtung zur Talsohle der Hörsel auf einem Niveau von ca. 219 m NHN. Unterseuchungsgebiet nicht vorhanden, die Hörsel als Vorfluter befindet sich ca. 300 m südwestlich im Einfallenden Hang auf Höhe von 222 bis 252 m NHN. Offene Gewässer sind im Bereich der Schutzenstraße im Nordwesten und der Straße Am Petersberg im Nordosten. In südwestlicher Richtung schließt sich ein DDR-Nebaugebiet an, im Südosten befindet sich eine Wiesenfläche. Das Untersuchungsgebiet liegt am östlichen Randbereich von Eisennach zwischen der Schutzenstraße im Nordwesten und der Straße Am Petersberg im Nordosten. Im Süden befindet sich ein ehemaliges Schüttungsgebiet mit einer Höhe von 344,2 m ü.NHN. Der Standort befindet sich in einer Talsohle im Südwesten der Hörsel.

Bild 1: Übersichtskarte



Topographische Einordnung: 50 28 Eisennach-Ost  
Koordinaten Mitte Standort nach GK-4. Streifen: 56 49 790  
Rechtswert: 43 84 245  
Metrischblatt Nr.: 50 28 Eisennach-Ost

## 5 Standort

Der Erschließungssträger für die Grünfläche ist die LABAJE GmbH & Co. KG. In Eisennach ist die Erschließung eines Wohngebiets mit Abmessungen von 125 m x 340 m an der Schutzenstraße vor gesehen. Des Weiteren soll die Kanalisierung der Straßen innerhalb des Baugebietes neu gebaut werden. Weiterhin ist die Erneuerung der Kanalisationsleitung in der Schutzenstraße/Am Petersberg vorgesehen. Dabei soll die Kanalisationsleitung innerhalb des Baugebietes neu gebaut werden. Weiterhin ist die Erneuerung der Kanalisationsleitung in der Schutzenstraße vor gesehen.

## 4 Bauaufgabe

für Fels, zusätzlich sind die Einstufungen nach DIN 18 196 angedgeben.  
Die Beschreibung der Schichten erfolgt nach DIN EN ISO 14 688 für Boden und DIN EN 14 689-1

entwicklungen unterworfen, während sich die Schichtung und Lagerungsdiichte nicht verändert. Verformungsvorhersagen sind jahreszeitlichen Veränderungen in Abhängigkeit von der Witterungs- und Bodenbeschaffenheit sowie den damit verbundenen Konsistenzen bindiger Boden, Feuchtdichte und unverändertlich, ein Teil jedoch auch verändertlich. Grundwassersstand, Wassergehalte ist Zepunkt der Baugrunduntersuchung dokumentiert. Ein Teil der Untersuchungsergebnisse ist Bei der Beschreibung der Baugrunduntersuchung wird der Zustand zum

#### 6.4 Ergebnisse der Untersuchungen

Die Untersuchungen wurden an den Seiten des Auftraggebers vorgegebenen Punkten ausgeführt.

Aufschlisse:	10 Kleinbohrungen (DIN 4021 - BS 50/36)	Umweltproben:	4 Proben zur Untersuchung nach RUV-A-STB	Bodenproben:	4 gestörte Bodenproben zur Bestimmung des natürlichen Wassergehaltes,	Konsistenz:	3 Konsistenz, 3 Komverteilungen und 2 Proctorversuchen	Einmessung:	lage- und höhenmäßig
--------------	---	---------------	--	--------------	---	-------------	--	-------------	----------------------

#### 6.3 Untersuchungen

Auch anthropogene Untergrundschwächen sind nicht zu erwarten, da am Standort kein Bergbau umgegangen ist.

Geogen bedingt Untergrundschwächen sind nicht bekannt und können auf Grund der geologischen Situation als unwahrscheinlich eingestuft werden.

Creuzburg-Nörrer Störungszone. Am Standort stehen unter mehrere Meter mächtigen quartären Sedimenten in Form von anthropogenen Aufschüttungen, Hangheim, Vennitterungsschicht, Flugsiesen (Niederrassensohler der Hörse) und Hangscharte, Gestine des Unteren Muschelkalks (mu) und laut geologischer Karte Gestine des Unteren Keupers (ku) und Oberen Muschelkalks (mu) an. Der Standort gehört zur Eisenacher Eisenach-

#### 6.2 Regionalgeologische Einheiten

Nach GeoProxy, Stand 20.05.2018 liegt der Standort in keinem Wasserschutzbereit.

Der Standort gehört nach DIN EN 1998-1/NA:2011-01 zu keiner Erdbebenzone.

Im unmittelbar talseitig an die Straße „Am Petersberg“ angrenzenden Bereich ist mit Aufschüttungen (oftlich umgelagertes Material) zu rechnen. Deren Mächtigkeit kann ca. 2 m erreichen.

Der Bereich des geplanten Wohngebietes wurde bisher nur landwirtschaftlich genutzt, derzeitig als Wiesenfläche. Bebauung war nach den vorliegenden Unterlagen bisher nicht vorhanden.

der Telekom, der EVB, des Trink- und Abwasserverbands Eisenach-Erbstrom zu beachten. Das Bohrgut war organoleptisch unauffällig.

Schichten im Zug der Aushebeteile ist nicht oder nur lokal möglich.  
einen Hangschutt über, beide Schichten sind intensiv miteinander verzahnt. Eine Trennung beider Mächtigkeiten von 0,3 - 3,2 m auf. Mit steigender Kalksteinanteil ein geht der Hanglehm fließend in Konisten aus. Im genetischen Sinne handelt es sich um einen Hanglehm. Dieser weist leichten bis mittel plastische Lehmm weist steife - halbsteife, nur untergeordnet weiche - steife in 7 der 10 Aufschlisse wurde ein sandiger, toniger, kiesiger - stark kiesiger Schluff erbohrt. Der

**Schicht Nr. 4 Hanglehm (Lh)**

Genese:	Bodenarten (EN ISO 14688):	Kies, sandig - stark sandig, schluffig - stark schluffig	0,8 m mächtig und lockert bis mitteldicht gelagert.	Nur in der Schutzenstraße wurden in den BS 1a, BS 1b und BS 2 Auffüllungen aus sandigem - stark sandigem, schluffigen - stark schluffigen Kies erbohrt. Die Schicht ist wenig Dezimenter bis
Färbung:	anthropogen	dunkelbraun, braun, schwarzgrau, graubraun	Lagerungsdiichte:	Farben (DIN 18 196):
Farbe:	anthropogen	dunkelbraun, braun, schwarzgrau, graubraun	Frostverhälften:	F2 gerinn - mittel bis F 3 sehr frostempfindlich
Geometrie:	antropogen	lockert - dicht	Bodenruppen (DIN 18 196):	GU, GU*, SU, GU*
Färbung:	anthropogen	brown, gray, black-gray, grayish brown	Rammbarekeit nach Schenck:	G2 + G3
Farbe:	anthropogen	lockert - dicht	Bodenruppen nach ATVA 127:	G2 + G3
Geometrie:	anthropogen	brown, gray, black-gray, grayish brown	Frostverhälften:	F2 gerinn - mittel bis F 3 sehr frostempfindlich
Färbung:	anthropogen	lockert - dicht	Bodenruppen (DIN 18 196):	GU, GU*, SU, GU*
Farbe:	anthropogen	brown, gray, black-gray, grayish brown	Rammbarekeit nach Schenck:	G2 + G3

**Schicht Nr. 3 Auffüllung (A)**

Genese:	Bodenarten (EN ISO 14688):	Schotter, sandig, schluffig - stark schluffig	Unter einer 4 - 13 cm mächtigen Schwarzecke ein- zweischichtigem Asphaltdecke wurde ein schluffiger - stark schluffiger, sandiger Schotter erbohrt. Es handelt sich dabei um Basalt-, Diabas- und Porphyr-Schotter.	
Färbung:	anthropogen	brown, gray, black-gray, grayish brown	Farben (DIN 18 196):	GU, GU*, SU, GU*
Farbe:	anthropogen	brown, gray, black-gray, grayish brown	Frostverhälften:	F2 gerinn - mittel bis F 3 sehr frostempfindlich
Geometrie:	anthropogen	brown, gray, black-gray, grayish brown	Bodenruppen (DIN 18 196):	GU, GU*, SU, GU*
Färbung:	anthropogen	brown, gray, black-gray, grayish brown	Rammbarekeit nach Schenck:	G2 + G3
Farbe:	anthropogen	brown, gray, black-gray, grayish brown	Bodenruppen nach ATVA 127:	G2 + G3
Geometrie:	anthropogen	brown, gray, black-gray, grayish brown	Frostverhälften:	F2 gerinn - mittel bis F 3 sehr frostempfindlich
Färbung:	anthropogen	brown, gray, black-gray, grayish brown	Bodenruppen (DIN 18 196):	GU, GU*, SU, GU*
Farbe:	anthropogen	brown, gray, black-gray, grayish brown	Rammbarekeit nach Schenck:	G2 + G3

**Schicht Nr. 2 Stratenoberbau (StO)**

Genese:	Bodenarten (EN ISO 14688):	Schluff, tonig, sandig, kiesig, humos	Mutterboden wurde in einer Starke von 0,15 - 0,3 m angeschnitten. Es handelt sich dabei um Tonigen, sandigen, kiesigen, humosen Schluff.	
Färbung:	autochthon	dunkelbraun	Farben (DIN 18 196):	OU
Farbe:	autochthon	dunkelbraun	Frostverhälften:	F2 gerinn - mittel bis F 3 sehr frostempfindlich
Geometrie:	autochthon	dunkelbraun	Bodenruppen (DIN 18 196):	GU, GU*, SU, GU*
Färbung:	autochthon	dunkelbraun	Rammbarekeit nach Schenck:	G2 + G3
Farbe:	autochthon	dunkelbraun	Bodenruppen nach ATVA 127:	G2 + G3
Geometrie:	autochthon	dunkelbraun	Frostverhälften:	F2 gerinn - mittel bis F 3 sehr frostempfindlich
Färbung:	autochthon	dunkelbraun	Bodenruppen (DIN 18 196):	GU, GU*, SU, GU*
Farbe:	autochthon	dunkelbraun	Rammbarekeit nach Schenck:	G2 + G3

**Schicht Nr. 1 Mutterboden (Mu)**

Aufgrund der Felduntersuchungen, Bodenansprache, manuelle Prüfmethoden im Gelände und den durchgeführten Laboruntersuchungen kann der Baugrund mit allen Einschränkungen der Verallgemeinerung als 8 - Schichtenmodell beschrieben werden, siehe auch Anlage 2.

**6.4.1 Baugrundsicherung, Klassifizierung und Eigenschaften**

Geometrie:	Bodenarten (EN ISO 14688):	Kies/Kalksteinbeschutt, sandig, schluffig - stark kiesig	Füllung:	Bodenarten (EN ISO 14688):	Kies, sandig, schluffig
Farbung:	Boedenarten (DIN 18 196):	F 2 gerinnig - mittel bis F 3 sehr frostempfindlich	Frostverhältnisse:	Boedengruppen (DIN 18 196):	F 2 gerinnig - mittel bis F 3 sehr frostempfindlich
Grundfestigkeit:	Boedengruppen (DIN 18 196):	Frostverhältnisse:	Boedengruppen nach ATV-A 127:	Boedengruppen nach ATV-A 127:	Frostverhältnisse:
Handfestigkeit:	Boedengruppen nach ATV-A 127:	Boedengruppen nach ATV-A 127:	Rammbarkeit nach Schenck:	Boedengruppen nach ATV-A 127:	Rammbarkeit nach Schenck:
Handfestigkeit:	GU, GU*	GU, GU*	mittel - schwer	G 2 + G 3	mittel - schwer
Handfestigkeit:	braun, grau	braun, grau			
Handfestigkeit:	soilfluidal	soilfluidal			
Handfestigkeit:	Der Hangschuttbildete eine Wechselkalks. Dieses sind mitteldicht bis dicht gelagert.	Der Hangschuttbildete eine Wechselkalks. Dieses sind mitteldicht bis dicht gelagert.			
Handfestigkeit:	Hanget es sich um Schotter bzw. Kies des Muschelkalks. Diese sind mitteldicht bis dicht gelagert.	Hanget es sich um Schotter bzw. Kies des Muschelkalks. Diese sind mitteldicht bis dicht gelagert.			
Handfestigkeit:	Hanget es sich um Wechselkalke mit dem Hangelhm (4).	Hanget es sich um Wechselkalke mit dem Hangelhm (4).			
Handfestigkeit:	Hanget wird mit stark wechselnden Mächtigkeiten, maximal > 2,9 m aufgeschlossen. Dabei handelt es sich um Schotter bzw. Kies des Muschelkalks. Diese sind mitteldicht bis dicht gelagert.	Hanget wird mit stark wechselnden Mächtigkeiten, maximal > 2,9 m aufgeschlossen. Dabei handelt es sich um Schotter bzw. Kies des Muschelkalks. Diese sind mitteldicht bis dicht gelagert.			

**Schicht Nr. 7 Hangschutt (Lx)**

Geometrie:	Bodenarten (EN ISO 14688):	Kies, sandig, schluffig	Füllung:	Boedenarten (EN ISO 14688):	Kies, sandig, schluffig
Farbung:	Boedenarten (DIN 18 196):	F 1 nicht bis F 2 gerinnig - mittel frostempfindlich	Frostverhältnisse:	Boedengruppen (DIN 18 196):	F 1 nicht bis F 2 gerinnig - mittel frostempfindlich
Grundfestigkeit:	Boedengruppen (DIN 18 196):	F 1 nicht bis F 2 gerinnig - mittel frostempfindlich	Boedengruppen (DIN 18 196):	Boedengruppen (DIN 18 196):	Frostverhältnisse:
Handfestigkeit:	Boedengruppen (DIN 18 196):	F 1 nicht bis F 2 gerinnig - mittel frostempfindlich	Boedengruppen nach ATV-A 127:	Boedengruppen nach ATV-A 127:	Boedengruppen nach ATV-A 127:
Handfestigkeit:	G 1 + G 2	G 1 + G 2	mittel - schwer	G 1 + G 2	mittel - schwer
Handfestigkeit:	braun	braun			
Handfestigkeit:	fluvial	fluvial			
Handfestigkeit:	In der BS 1b wurde ein sandiger, schluffiger Kies erbohrt. Dabei handelt es sich um eine Mittelerassenablage rung der Horstel. Das Kieskorn besteht aus Material des Thüringer Waldes	In der BS 1b wurde ein sandiger, schluffiger Kies erbohrt. Dabei handelt es sich um eine Mittelerassenablage rung der Horstel. Das Kieskorn besteht aus Material des Thüringer Waldes			

**Schicht Nr. 6 Kies (G)**

Geometrie:	Bodenarten (EN ISO 14688):	Schluff, tonig, kiesig	Füllung:	Boedenarten (EN ISO 14688):	Schluff, tonig, kiesig
Farbung:	Boedenarten (DIN 18 196):	F 2 gerinnig - mittel bis F 3 sehr frostempfindlich	Frostverhältnisse:	Boedengruppen (DIN 18 196):	F 2 gerinnig - mittel bis F 3 sehr frostempfindlich
Grundfestigkeit:	Boedengruppen (DIN 18 196):	F 2 gerinnig - mittel bis F 3 sehr frostempfindlich	Boedengruppen (DIN 18 196):	Boedengruppen (DIN 18 196):	Frostverhältnisse:
Handfestigkeit:	TA, TM	TA, TM	mittel - schwer	G 4	mittel - schwer
Handfestigkeit:	steif - halbfest	steif - halbfest			
Handfestigkeit:	mittel - ausgedehnt plastisch	mittel - ausgedehnt plastisch			
Handfestigkeit:	graugrün	graugrün			
Handfestigkeit:	autochthon	autochthon			
Handfestigkeit:	Kiesigen Schluff mit steif-halbfester Konistenez.	Kiesigen Schluff mit steif-halbfester Konistenez.			
Handfestigkeit:	In der BS 3 wurde unterhalb des Hangelhems in einer Tiefe von 3,7 bis > 4,9 m ein mittel bis ausgedehnt plastischer Verwitterungslehm erbohrt. Es handelt sich dabei um einen tonigen,	In der BS 3 wurde unterhalb des Hangelhems in einer Tiefe von 3,7 bis > 4,9 m ein mittel bis ausgedehnt plastischer Verwitterungslehm erbohrt. Es handelt sich dabei um einen tonigen,			

**Schicht Nr. 5 Verwitterungslehm (Lv)**

Geometrie:	Bodenarten (EN ISO 14688):	Schluff, sandig, tonig, kiesig - stark kiesig	Füllung:	Boedenarten (DIN 18 196):	Leicht
Farbung:	Boedenarten (DIN 18 196):	F 3 sehr frostempfindlich	Frostverhältnisse:	Boedengruppen (DIN 18 196):	Rammbarkeit nach Schenck:
Grundfestigkeit:	TL, TM	TL, TM	mittel - schwer	G 4	mittel - schwer
Handfestigkeit:	steif - halbfest, weich - steif	steif - halbfest, weich - steif			
Handfestigkeit:	leicht - mittel plastisch	leicht - mittel plastisch			
Handfestigkeit:	braun	braun			
Handfestigkeit:	soilfluidal	soilfluidal			
Handfestigkeit:	Eisenach, Schützenstraße/Petersberg, Wohngebiet	Eisenach, Schützenstraße/Petersberg, Wohngebiet			

Die Schutzenstraße befindet sich in einem relativ schlechten Zustand, die Straße weist zahlreiche Schad- und Flickstellen auf (Bild 3).  
 Die Schutzenstraße ist mit einer 4 - 13,3 cm starken, ein- bis zweischichtigen Asphaltdecke befestigt (Bild 2).

#### 6.5 Beurteilung des gebundenen Straßenoberbaus

Schicht Nr. 2 (StO)	$k_t \approx 1 \times 10^{-4} - 5 \times 10^{-5} \text{ m/s}$	Schicht Nr. 3 (A)	$k_t \approx 5 \times 10^{-4} - 1 \times 10^{-7} \text{ m/s}$	Schicht Nr. 4 (Lh)	$k_t \approx 1 \times 10^{-6} - 5 \times 10^{-8} \text{ m/s}$	Schicht Nr. 5 (Lv)	$k_t \approx 1 \times 10^{-7} - 5 \times 10^{-8} \text{ m/s}$	Schicht Nr. 6 (G)	$k_t \leq 5 \times 10^{-4} - 1 \times 10^{-5} \text{ m/s}$	Schicht Nr. 7 (Lx)	$k_t \leq 5 \times 10^{-4} - 5 \times 10^{-6} \text{ m/s}$	Schicht Nr. 8 (Z)	$k_t \approx 1 \times 10^{-7} - 1 \times 10^{-8} \text{ m/s}$

Die Wasserdurchlässigkeitseigentümlichkeit wurde nach Erfahrungswerten sowie auf Basis der bodenmechanischen Laboruntersuchungen korrelativ aus den Körnungslinien nach BEYER ermittelt:  
 Nach Niederschlägen kann es zeitweilig in oberflächennahen Zonen zur Ausbildung von Hangenwasser kommen, welches der Schwerekraft folgend hangabwärts fließt.  
 Mergelstein (8) wirken als Grundwassерhemmer bis Grundwasserstau.  
 Die Auffüllung (3), der Kies (6) und der Hangschutt (7) wirken als Grundwasserleiter. Der Hangelhm (4), der Verwitterungsschlamm (5) und der entfestigte Kalkestein bzw. zersetzte Ton-Mergelstein (8) wirken als Grundwasserehemmer bis Grundwasserstau.

Grundwasser wurde nicht erbohrt, jedoch wurde in der BS 3 bei 3,7 m Schichtenwasser angesechnitten. Ein Ruhegrundwasserrstand stellte sich hier jedoch nicht ein.

#### 6.4.2 Grundwasservehrältnis

In den BS 1b, BS 2 und BS 9 wurde ein entfestigter Kalkstein erbohrt. In der BS 4 wurde ein halbfester - fester Ton-/Mergelstein des Oberen Buntsandsteins aufgeschlossen. Die entfestigten Berieiche sind mürrig und blättrig - platig ausgebildet. Zum Liegenden nimmt der Verwitterungsgrad rasch ab. Die Bohrsondierungen müssen bei beiden Gesteinssäulen in Tiefen von 3,3 - 4,1 m wegen des hohen Bohrwiderrandes abgebrochen werden. Mit flacher Anstehendem Felss (Kalkstein) ist laut geologischer Karte am nordöstlichen Rand des Eisnach, Schutzenstraße/Petersberg, Wohngebiet Seite 7 von 22

Eisenach, Schutzenstraße/Petersberg, Wohngebiet Seite 7 von 22

6120/18

Schicht Nr. 8 Felss (Z)

Auf Grund der bisherigen Nutzung des Standortes (Grünfläche) sind keine anthropogenen bedingt erhöhten Werte zu erwarten.

## 6.6.2 Anthropogener Hintergrund

Der Standort liegt im Verbreitungsgebiet von quartären Lockergesteinen über Kalk-, Ton-, bzw. Muschelkalk. Die quartären Lockergesteine sowie die Kalk- und Mergelsteine des Unteren Muschelkalks, welche in Thüringen nach [U10] kleine geogenen bedingt die jedoch die Zourdnungswerte für die Bodenart Ton nicht überschreiten [U10]. ist hingegen mit geringfügig erhöhten Gehalten der Schwermetalle Nickel und Chrom zu rechnen, welche an Arsen und Schwermetallen auf. Für die Ton- und Mergelsteine des Keupers erhebt sich die Frage, ob die Zourdnungswerte für die Bodenart Ton nicht überschreiten [U10].


## 6.6.1 Geogener Hintergrund

In den BS 2 und BS 3 ist die untere Teilschicht wenig gebunden, als Zuschlagsstoff wurde hier Basalt 0/45 - 0/56 verwendet.

Nach den vorliegenden Analysenergebnissen kann der gebundene Straßenoberbau in die Verwitterungsklasse A und die Abfallrichichen Abfall. Eine Verwertung im Heilmischverfahren ist, bei geeigneter somit nicht um gefährlichen Abfall. Eine Verwertung im Heilmischverfahren ist, bei geeigneter Korngroße des Zuschlagsstoffs möglich.

Bohrung	Tiefe in cm	Zuschlag- stoff	Verwitterungsklasse	Probe Nr.
BS 1a	0 - 5	0/5 B	(A) A (PAK < 0,50 mg/kg, Phenol < 10 µg/l)	F-2065-1-1
BS 2	5 - 13	0/16 B	(A) A (PAK < 0,50 mg/kg, Phenol < 10 µg/l)	F-2065-1-1
BS 3	0 - 4	0/5 B	(A) A (PAK < 0,50 mg/kg, Phenol < 10 µg/l)	F-2065-3-1
	4 - 9	0/45 - 0/56 B	(A) A (PAK < 0,50 mg/kg, Phenol < 10 µg/l)	F-2065-3-1
	0 - 5,5	0/5 B	A (PAK < 0,50 mg/kg, Phenol < 10 µg/l)	F-2065-2-1
	5,5 - 10	0/45 - 0/56 B	A (PAK < 0,50 mg/kg, Phenol < 10 µg/l)	F-2065-3-1

Bild 2: Asphaltikeme BS 1, BS 2 und BS 3



Die erhöhten Gehalte an Arsen und Schwermetallen sind weitgehend geogen bedingt. Die erhöhten Chloridgehalte sind auf den Salzeintritt durch den Straßenwinternidienst zurück zu werden. Auf Grund des Analyseergebnisses der Probe F-2065-1-1 kann davon ausgeschlossen werden, dass der Hangehm nur im Bereich von bereits vorhandenen Verkehrsflächen mit Chlorid füllt.

Nickel, mg/kg	100	200	600	22,3	Z 1,1	15	50	70	100	> Z 0*
Arsen, mg/kg	30	50	150	12,0	Z 1,1	10	15	20	15	> Z 0*
<b>Probe F-2093-2-1 Schicht Nr. 7 (lx) Hangschutt, Kies, stark schluffig, sandig</b>										
BS 5 (0,20 - 1,50 m) + BS 7 (0,20 - 0,50 m) + BS 8 (2,00 - 3,80 m) + BS 9 (0,20 - 1,00 m)										
<b>Probe F-2093-1-1 Schicht Nr. 4 (lh) Schluff, sandig, tonig</b>										
BS 6 (0,60 - 2,80 m) + BS 7 (0,50 - 3,00 m) + BS 8 (0,20 - 2,00 m) + BS 9 (1,00 - 3,00 m)										
<b>Probe F-2065-5-1 Schicht Nr. 4 (lh) Schluff, sandig, tonig</b>										
BS 2 (0,09 - 0,60 m) + BS 3 (0,50 - 3,00 m)										
Chlorid, mg/l	20	40	150	21,9	Z 1,2	10	10	10	10	> Z 0*

TOC, M-%	-	-	-	2,1	Z 1,1	0,5	0,5	0,5	0,5	> Z 0*
<b>Probe F-2065-4-1 Schicht Nr. 2/3 (STO/A) Auftilung, Schotter, sandig, schluffig</b>										
BS 2 (0,09 - 0,60 m) + BS 3 (0,10 - 0,50 m)										
Paraffin, hekt	Z 1,1	Z 1,2	Z 2	Mess-	Ein-	wert	stufung	(Sand)	(Lehm)	(Ton)
<b>Probe F-2065-1 Schicht Nr. 1.1 für die Auftilung</b>										
in bodenähnlichen Anwendungen										
Zuordnungswerte für die Auftilung in technischen Bauwerken nach [U12]										
Chlorid, mg/l	20	40	150	19,8	Z 1,1	10	10	10	10	> Z 0*
Zink, mg/kg	-	-	-	62,5	Z 1,1	60	150	200	300	> Z 0*
Nickel, mg/kg	-	-	-	16,5	Z 1,1	15	50	70	100	> Z 0*
Kupfer, mg/kg	-	-	-	24,8	Z 1,1	20	40	60	80	> Z 0*
Blei, mg/kg	-	-	-	161	Z 1,1	40	70	100	140	> Z 0*
Arsen, mg/kg	-	-	-	19,0	Z 1,1	10	15	20	15	> Z 0*

In der Grenzwert Z 1.1 für die Auftilung in technischen Bauwerke bzw. Z 0 für bodenähnliche Anwendungen überschritten ist. Die Zuordnungswerte in Anlage 8 beziehen sich auf die LAGA, Stand 2003. Diese ist nicht mehr für alle Anwendungen gültig. Für technische Bauwerke wurde der Zuordnungswert Z 0 gesetzlich. Für bodenähnliche Anwendungen (z.B. Verfüllung einer Kiesgrube) wurden bodenartspezifische Zuordnungswerte für Z 0 eingeführt, die sich nicht mit dem Zuordnungswert Z 0 der LAGA decken. Diese sind in den folgenden Tabellen berücksichtigt, so dass es zu von Anlage 8 abweichenden Zuordnungen kommen kann.

Wiederherstellung vor Ort möglich ist. Der Verwitterungsliehm (5) wird auf Grund seiner antropogenen Bedeutung überprüft der Zuordnungswerte zu rechnen und weitgehend eine Untersuchung des Kieses (6) und des Felses (8) wurde verzichtet, da nicht mit geogenen oder anthropogenen bedingten Überresten der Hangschutt (F-2093-1-1) untersucht. Auf die 2065-5-1 und Probe F-2093-1-1 sowie der Hangschutt (Probe F-2093-2-1) untersucht. Es wurden der Straßenoberbau und die Auftilung (Probe F-2065-4-1), der Hangehm (Probe F-2065-5-1 und Probe F-2093-1-1) sowie der Hangschutt (F-2093-2-1) untersucht. Eisenaach, Schutzenstraße/Petersberg, Wohngebiet Seite 9 von 22

#### 6.6.4 Untergrundbeschreibung

Tiefenlage vermutlich nicht sangeschauten.

Untersuchung des Kieses (6) und des Felses (8) wurde verzichtet, da nicht mit geogenen oder anthropogenen bedingten Überresten der Hangschutt (F-2093-1-1) untersucht. Auf die 2065-5-1 und Probe F-2093-1-1 sowie der Hangschutt (Probe F-2093-2-1) untersucht. Es wurden der Straßenoberbau und die Auftilung (Probe F-2065-4-1), der Hangehm (Probe F-2065-5-1 und Probe F-2093-1-1) sowie der Hangschutt (F-2093-2-1) untersucht. Eisenaach, Schutzenstraße/Petersberg, Wohngebiet Seite 9 von 22

#### 6.6.3 Probenahme

Die Beurteilung der Tragfähigkeit für Verkehrslächen erfolgt nach der Einschätzung des zu erwartenden  $E_{v2}$ -Wertes im Planum.

Die Schichten 4 (Lh) und 5 (Lv) sind ausreichend tragfähig.  
Die Schichten 6 (G), 7 (Lx) und 8 (Z) sind tragfähig.

Die Beurteilung der Tragfähigkeit erfolgt unter dem Gesichtspunkt der Grundbruch- und Lagesicherheit.

### 7.3 Tragfähigkeit

Der Baugrund ist gegeben, es ist jedoch lokal mit erhöhten Aufwendungen beim Kanalbau zu rechnen. Diese ergaben sich bei größerem Tiefe für das Lösen des Kalksteinfelsen.

## 7 Baugrundbeurteilung

Der Mutterboden ist vor dem Baubeginn abzutragen, zwischenzulagern und einer vegetationstechnischen Nutzung zuzuführen.

Hinsichtlich einer Wiederverwendung vor Ort ergaben sich aus den Untersuchungsergebnissen kleinere Einschränkungen.

3) Wenn kein Verdracht auf geogenen oder anthropogenen bedingte Stoffanreicherungen besteht, ist eine analytische Untersuchung erforderlich.

2) Wenn kein Verdracht besteht, dass die Grenzwerte der Deponie der Klasse 0 überschritten werden, ist laut Deponieverordnung für Material der Abfallschlüsselnummer 17 05 04 keine Analytische Untersuchung erforderlich.

zulässig, da es sich um Material der Abfallschlüsselnummer 17 05 04 handelt.

1) Zur Zuordnung zur Deponieklassse II führen einzige die erhöhten TOC-Werte. Mit Zustimmung der Zuständigten Fachbehörde wäre auch eine Abklärung auf einher Deponie der Klasse 0 bzw. I.

Schicht/Probe Nr.	Erstfahrung	LAGA und Wiederreibau in technischen Abgräben vor bezugl.	Erstfahrung Verrüttung von bodenähnlicher Baugruben	Ort Anwendung (Kiesgruben)	Deponieklassse AVV /
2 (Sto) F-2065-4-1	Z 1.1 > Z 0*	ja nein	Z 0 > Z 0*	Z 0 ja	17 05 04/DK II <sup>a)</sup>
3 (A) F-2065-4-1	Z 1.1 > Z 0*	ja nein	Z 0 > Z 0*	Z 0 nein	17 05 04/DK II <sup>a)</sup>
4 (Lh) F-2065-5-1	Z 1.2 (CI) nein	ja	Z 0 > Z 0*	Z 0 nein	17 05 04/DK II <sup>a)</sup>
F-2093-1-1	Z 1.1 nein	ja	Z 0 nein	Z 0 nein	17 05 04/DK II <sup>a)</sup>
5 (Lv) <sup>a)</sup>	Z 1.1 ja	ja	Z 0 ja	Z 0 ja	17 05 04/DK II <sup>a)</sup>
6 (G) <sup>a)</sup>	Z 1.1 ja	ja	Z 0 ja	Z 0 ja	17 05 04/DK II <sup>a)</sup>
7 (Lx) <sup>a)</sup> F-2093-2-1	Z 1.1 ja	ja	Z 0* ja	Z 0* ja	17 05 04/DK II <sup>a)</sup>
7 (Z) <sup>a)</sup>	Z 1.1 ja	ja	Z 0 ja	Z 0 ja	17 05 04/DK II <sup>a)</sup>

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Verwendungs möglichkeiten der einzelnen Baugrubenschichten unter Berücksichtigung der LAGA - Richtlinie.

Bezüglich der Arbeitsträumbreiten verweisen wir auf die Grundsätze der DIN 4124.

Die angegebenen Bodenschichtswinkel gelten für Bodenschichtungen < 5 m und nicht durchströmten Baugrund. Unterhalb des Grundwasserspiegels können noch geringere Bodenschichtswinkel erforderlich werden.

Schichten 4 (Lh) und 5 (Lv)	$\beta \leq 45^\circ$ , bei weicher Konsistenz	$\beta \leq 60^\circ$ , bei steifer - fester Konsistenz	$\beta \leq 45^\circ$	$\beta \leq 60^\circ - 80^\circ$	Schicht 8 (Z)
-----------------------------	--	---	-----------------------	----------------------------------	---------------

Den anstehenden Bodenschichten können unter Einhaltung der Randbedingungen der DIN 4124 folgende zulässige Bodenschichtwinkel zugewandt werden:

Die Bodenschichten werden als kurzzettig standfest eingeschätzt.

#### 7.5 Standfestigkeit von Bauarbeitenböschungen

Schicht 4 (Lh)	ist geing zusammendrückbar.
Schicht 5 (Lv)	ist geing zusammendrückbar.
Schicht 6 (G)	ist nicht neenneueret zusammendrückbar.
Schicht 7 (Lx)	ist nicht neenneueret zusammendrückbar.
Schicht 8 (Z)	ist gering - nicht zusammendrückbar.

#### 7.4 Zusammendrückbarkeit

Die Schichten 4 (Lh) und 5 (Lv)	sind zur Rohraufflagerung geeignet, soweit sie mindestens steife Konsistenz aufweisen.
Als Grundungsschichten für die Kanalrohreitung und die dazu gehörigen Schachtbauwerke werden die Schichten wie folgt eingeschätzt:	

#### 7.3 Belastbarkeit

Prinzipiell möglich ist auch eine Bodenvermessung mit Bindemittel in einer Stärke von ca. 30 cm. Geeignet sind Mischbinden mit hohem Kalkanteil (Lehm) bzw. hohem Zementanteil (Hangschnitt).

Die Angaben für die Stärke des Bodenaustausches gelten für gut verdichtbare, gemischtkörnige Böden oder gebrochene Mineraleffigemeische mit Feinkorngehalten ( $d < 0,063 \text{ mm}$ )  $\leq 15\%$ .

Bodenart	$E_{v2} \text{ in MN/m}^2$	n. ZTE- STB 94	auf dem Planum	Erorderiche Maßnahmen im Planumsbereich „)	Seite 11 von 22
3 (A) / [Su], [Gu]	$\geq 45$	10 - 25	Zusatlicher Bodenaustausch	alternativ 15 cm HGT im Planum „)	Eisenach, Schützenstraße/Petersberg, Wohngebiet
4 (Lh) /	$\geq 45$	10 - 15	Zusatlicher Bodenaustausch	30 - 40 cm, alternativ 15 cm HGT im Planum „)	6120/18
TL, TM					
GW, GU	$\geq 45$	30 - 45	Zusatlicher Bodenaustausch	30 - 40 cm, alternativ 15 cm HGT im Planum „)	
7 (Lx) / GU, GU*	$\geq 45$	30 - 45	Zusatlicher Bodenaustausch bis 20 cm „)		

Eigenschaften und Kennwerte nach DIN 18 300	Bandbreiten	Bemerkungen
Homogenbereich: HB 1 Mutterboden		
Eigenschaften und Kennwerte nach DIN 18 300	Bandbreiten	Bemerkungen
Schicht 1 Mutterboden	Schluff, sandig, tonig, kiesig, humos	
Organische Anteile nach DIN 18 128	$V_{G1} < 8 \%$	
Bodenruppen nach DIN 18 196	OU	
Massenanteil Steine		
Kies, sandig, stark sandig, schluffig		
Schotter, sandig, steinig		
Schicht 2 Sto		
Schicht 3 A		
Schotter, sandig, schluffig, steinig		
Kies, sandig, stark kiesig, schluffig		
Sand, stark kiesig, schluffig		
Kies, sandig, schluffig, steinig		
Schicht 6 G		
Kies, sandig, schluffig, steinig		
Schluff, sandig, steinig		
Schicht 7 LX		
Kies, sandig, schluffig - stark schluffig		
Vorkommen	flachig	
Finkormantell	5 - 40 %	
Massenantell Sand	10 - 40 %	
Massenantell Kies	40 - 70 %	
Massenantell Stein	0 - 30 %	
Massenantell Blocke	< 1 %	
Dicthe nach DIN 18 125-2	2,0 - 2,1 t/m³	
Wassergehalt nach DIN EN ISO 17892-1	$W_u = 8 - 20 \%$	
DIN EN ISO 14688-2	$I_d = 0,15 - 0,85$ (Locker - dicht)	
bezogenen Lagerungsdiichte		
organische Anteile nach DIN 18 128	$V_{G1} < 1 \%$	
Bodenruppen nach DIN 18 196	[Gu], [Su], [Gu*], GW, Gu, Gu*	

Homogenbereich: HB 3 gemischtkörnige Boden mit 5 - 40 % Feinanteilen

Eigenschaften und Kennwerte nach DIN 18 300	Bandbreiten	Bemerkungen
Homogenbereich: HB 1 Mutterboden		
Eigenschaften und Kennwerte nach DIN 18 300	Bandbreiten	Bemerkungen
Schicht 1 Mutterboden	Schluff, sandig, tonig, kiesig, humos	
Organische Anteile nach DIN 18 128	$V_{G1} < 8 \%$	
Bodenruppen nach DIN 18 196	OU	
Massenantell Steine		
Kies, sandig, schluffig		
Sand, stark sandig, schluffig		
Kies, sandig, steinig		
Schicht 6 G		
Kies, sandig, schluffig, steinig		
Sand, stark kiesig, schluffig		
Schluff, sandig, steinig		
Schicht 7 LX		
Kies, sanding, schluffig - stark schluffig		
Vorkommen	flachig	
Finkormantell	5 - 40 %	
Massenantell Sand	10 - 40 %	
Massenantell Kies	40 - 70 %	
Massenantell Stein	0 - 30 %	
Massenantell Blocke	< 1 %	
Dicthe nach DIN 18 125-2	2,0 - 2,1 t/m³	
Wassergehalt nach DIN EN ISO 17892-1	$W_u = 8 - 20 \%$	
DIN EN ISO 14688-2	$I_d = 0,15 - 0,85$ (Locker - dicht)	
bezogenen Lagerungsdiichte		
organische Anteile nach DIN 18 128	$V_{G1} < 1 \%$	
Bodenruppen nach DIN 18 196	[Gu], [Su], [Gu*], GW, Gu, Gu*	

Das Einbauen und Verdichten sowie das Vorhandensein umweltrelevanter Inhaltsstoffe wird gesondert betrachtet.

Die beschriebenen Homogenbereiche gelten nur für das Lösen, Laden und Fördern von Locker- und Festgestein.

Die Baugrundschichten werden gemäß VOB 2016: DIN 18 300 in Homogenbereiche für Erdarbeiten wie folgt eingestuft, zusätzlich sind die Einstufungen nach VOB 2012: DIN 18 300 angegeben.

## 7.6 Homogenbereiche

Eigenenschaften und Kennwerte nach DIN 18 300	Bemerkungen
Vorkommen	Feis
Schicht 8	Fels
Eigenenschaften und Kennwerte nach DIN EN ISO 14689-1	Benennung von Fels nach DIN EN ISO 14689-1 im Bereich BS 4
Vorkommen	Werkstein
Schicht 9	Mergerlestein, Tonstein
Eigenenschaften und Kennwerte nach DIN EN ISO 14689-1	Verwitterungsgrad nach DIN EN ISO 14689-1 stark Verwittert - zersezt (Stufe 2 - 5)
Vorkommen	Verwitterungsgrad nach DIN EN ISO 14689-1 verändertlich (Grad 2 - 3)
Schicht 10	< 1 bis 25 MN/m <sup>2</sup>
Eigenenschaften und Kennwerte nach DIN 18 300	Kluftrung Schichtung
Vorkommen	DIN EN ISO 14689-1 fein laminiert - grob laminiert ( $\leq 6 - 20$ mm)
Schicht 11	DIN EN ISO 14689-1 engstreichig (60 - 200 mm)
Eigenenschaften und Kennwerte nach DIN 18 300	Gesteinskörperförderform nach DIN EN ISO 14689-1 schiefreitig, blattreitig-kleinischuppig
Vorkommen	DIN 18 141-1 DIN EN ISO 14689-1 außeroerdentlich gerinnig, gerinnig,
Schicht 12	DIN 18 141-1 DIN EN ISO 14689-1 fein laminiert nach DIN 18 141-1 engstreichig (60 - 200 mm)
Eigenenschaften und Kennwerte nach DIN 18 300	Dichte nach DIN 18 125-2 $2,0 - 2,3 \text{ t/m}^3$

Homogenbereich: HB 6 leicht losbarer Fels

Eigenenschaften und Kennwerte nach DIN 18 300	Bemerkungen
Vorkommen	Schluft, tonig, kiesig
Schicht 5 Verwitterungsschicht	BS 3
Vorkommen	Feinkornanteil Sand
Schicht 6	60 - 90 %
Vorkommen	Massenanteil Kies
Schicht 7	5 - 30 %
Vorkommen	Massenanteil Sand
Schicht 8	0 - 20 %
Vorkommen	Massenanteil Blocke
Schicht 9	1,9 - 2,0 $\text{t/m}^3$
Vorkommen	undrinnierende Scherfestigkeit
Schicht 10	50 - 150 KN/m <sup>2</sup>
Vorkommen	Wassergehalt nach DIN EN ISO 17892-1
Schicht 11	$w_u = 20 - 30$ %
Vorkommen	Plastizitätsschall nach DIN 18122-1
Schicht 12	$I_p: 20 - 40$ %
Vorkommen	Konsistenzschall nach DIN 18122-1
Schicht 13	$I_G: 0,75 - 1,1$ (steif bis halbfest)
Vorkommen	Organische Anteile nach DIN 18 128
Schicht 14	$V_G < 1$ %
Vorkommen	Bodengruppen nach DIN 18 196
Schicht 15	TM, TA

Homogenbereich: HB 5 feinkörnige mittel - ausgelprägt plastische Lockergestein

Eigenenschaften und Kennwerte nach DIN 18 300	Bemerkungen
Vorkommen	flachig
Schicht 1	40 - 90 %
Vorkommen	Massenanteil Sand
Schicht 2	5 - 30 %
Vorkommen	Massenanteil Kies
Schicht 3	0 - 30 %
Vorkommen	Massenanteil Blocke
Schicht 4	1,85 - 2,1 $\text{t/m}^3$
Vorkommen	undrinnierende Scherfestigkeit
Schicht 5	$30 - 50 \text{ KN/m}^2$
Vorkommen	Wassergehalt nach DIN EN ISO 17892-1
Schicht 6	$w_u = 15 - 25$ %
Vorkommen	Plastizitätsschall nach DIN 18122-1
Schicht 7	$I_p: 12 - 25$ %
Vorkommen	Konsistenzschall nach DIN 18122-1
Schicht 8	$I_G: 0,45 - 1,3$ (weich bis halbfest)
Vorkommen	Organische Anteile nach DIN 18 128
Schicht 9	$V_G < 1$ %
Vorkommen	Bodengruppen nach DIN 18 196
Schicht 10	TL, TM

Homogenbereich: HB 4 feinkörnige leicht - mittel plastische Lockergestein

Vom Hangglehm mit Hangschuttanteilen wurden 2 Proctorversuche ausgeführt. Mit Trockenindichten von 1,94 bzw. 1,97 t/m<sup>3</sup> wurde eine relativ hohe Proctorindichte nachgewiesen, was eine gute Verdichtbarkeit belegt. Der optimale Wassergehalt liegt mit 10,4 bzw. 12,4 % jedoch deutlich unter dem natürlichen Wassergehalt von 15,67 bzw. 22,35 %. Dies lässt nur eine Verdichtung auf 90 - 95 % der Proctorindichte zu. Für eine optimale Verdichtung ist daher eine Bodenverbesserung mit Bindemittel erforderlich.

Bei ungenügenden Witterungsverhältnissen wird eine Bodenverbesserung mit Bindemittel (1,5 - 3 % Mischanhänger) erforderlich.

<b>Schicht/Boden-</b>	<b>Verdichtbar-</b>	<b>Einsatzgebiet</b>	<b>Bemerkungen</b>	<b>gruppe nach DIN 18 196</b>	<b>Ketsklasse DIN A 139</b>
4 (Lh) / TL, TM	V3	Baugruben- und Bodenverbesserung	Grabenverfüllung erforderlich	[GU], [GW]	V1 - V2
5 (Lv) / TM, TA	V3, keine		Fallt vermülich nicht an, als Überreichsmaterial abfahren	(GU), (GW)	VI
6 (G) / GU, GW			Grabenverfüllung	7 (Lx) / GU, GU*	V1, V2
8 (Z)	keine	Grabenverfüllung	bei Kst Material Ø ≥ 150 mm berechen		

Die Wiederwendbarkeit des anfallenden Materials wird hier hauptsächlich unter dem Gesichtspunkt der Verdichtungsfähigkeit betrachtet. Aus bautechnologischen Gründen kann es notwendig sein, prinzipiell wiederwendbares Material auf einer Erdstoffdeponie abzulagern.

#### 7. Verwendbarkeit des Ausbaus

Der Ton-/Mergelstein ist erfahrunsggemäß noch mit dem Bagger losbar. Der Einsatz eines Aufbruchhammers wird bei Kalksteinbänken erforderlich. Bis UK BS gilt der HB 6, darunter der HB 7.

<b>Homogenbereich: HB 7 schwer losbarer Feis</b>	<b>Eigenschaften und Kennwerte nach DIN 18 300</b>	<b>Bandbreiten</b>	<b>Bemerkungen</b>
Schicht 8 Feis	Feis	im Bereich BS 1, BS 2, BS 4, BS 8	Vorkommen
DIN EN ISO 14689-1		Kalkstein	Benennung von Feis nach
DIN EN ISO 14689-1	frisch - mäßig verwittert	(Stufe 0 - 2)	Verwitterungsgrad nach
DIN EN ISO 14689-1	nicht verändertlich bis verändertlich	(Grad 1 - 2)	Verändlichkeit nach
DIN EN ISO 14689-1	mäßig hoch - sehr hoch,	25 bis 150 MN/m <sup>2</sup>	einaxiale Druckfestigkeit nach DIN 18 141-1
DIN EN ISO 14689-1	groß laminiert - mittel (6 - 300 mm)	engstängig - mittelständig (60 - 500 mm)	Trennflächenabstand nach DIN EN ISO 14689-1
DIN EN ISO 14689-1	Schichtung	quaderig - baniking, großplattig	Gesteinsskörperform nach DIN EN ISO 14689-1
DIN EN ISO 14689-1		quadrig - baniking, großplattig	[GU], [GW]
2 (Sto) / [GW],	V1 - V2	Grabenverfüllung	3 (A) / [GU], [GU]
2 (Sto) / [GW],	V3	Baugruben- und Bodenausstausch	4 (Lh) / TL, TM
		Grabenverfüllung	5 (Lv) / TM, TA
		Bodenverbesserung mit Bindemittel	6 (G) / GU, GW
		Überschlagsmaterial abfahren	7 (Lx) / GU, GU*
		Grabenverfüllung	8 (Z)

Die Hauptverfullung oberhalb der Leitungszone ist entsprechend den Forderrungen der ZVE-STB 09 zu verdichten, wobei folgendes zu beachten ist:

#### 8.1.2 Hinweise zur Hauptverfullung

Die Verdichtungsanforderungen sollten dann ermaßigt werden, wenn aufgrund besonderer Baugrund- oder Leitungsbedingungen mit Schäden durch den Einbau und das Verdichten geschieht werden muss. Der Verdichtungsgrad muss in jedem Falle mit dem Angaben für die statische Berechnung der Rohreitung übereinstimmen.

$D_p \geq 97\% \text{ nach ZVE-STB 09}$

Für die Leitungszone gilt folgender Verdichtungsgrad:

Als Bettungsmaterialien sind prinzipiell Kiesannde oder Split-Sand-Gemische mit einem Sandanteil von  $> 15\%$  und einem Ungleichformigkeitsgrad von  $U < 10$  geeignet. Die bindigen Anteile sollten  $10\%$  nicht überschreiten, das Grobstkorn ist in Abhängigkeit von Rohrdimension, Rohrart und Bettungsmaterialien nach ATV A 139 festzulegen.

Die Kanalrohreitung ist mit gelegnetem Material seitlich zu verfüllen und im Regelfall 30 cm über bzw. 100 mm über der Rohverbindungsleitung betragen. In der Leitungszone darf nur mit Handstampfern den Rohrschüttel abzudecken. Die Abdækung muss mindestens 150 mm über dem Rohrschaft oder leichten Verdichtungsgeräten verdichten.

Zur Bemessung der Kanalrohre gelten die Steifemoduln unter Pkt. 9.

Die Dicke b der oberen Bettungsschicht ergibt sich auf Grundlage der statischen Berechnung.

Nach DIN EN 1610 und DWA-A 139, Bettung Typ 1 ist bei normalen Bodenverhältnissen eine untere Bettungsschicht in einer Mindeststärke von  $a = 100 \text{ mm} + 1/10 \text{ DN}$  vorzusehen. Dies trifft für die Bettungsschicht in einer Mindeststärke von  $a = 100 \text{ mm} + 1/5 \text{ DN}$ , jedoch mindestens 150 mm vorzusehen, dies trifft für die Bettungsschicht in einer Mindeststärke von  $a = 100 \text{ mm} + 1/5 \text{ DN}$  ausreichend. Bei einer untern Bettungsschicht in einer Mindeststärke von  $a = 100 \text{ mm} + 1/10 \text{ DN}$  ausreichend. Verwitterungsschem (5) weiche Kon sistenz aufweisen sollte.

Nach DIN EN 1610 und DWA-A 139, Bettung Typ 1 ist bei dicht gelagerten Böden und bei Fels eine untere Bettungsschicht in einer Mindeststärke von  $a = 100 \text{ mm} + 1/5 \text{ DN}$ , jedoch mindestens 150 mm vorzusehen, dies trifft für die Bettungsschicht in einer Mindeststärke von  $a = 100 \text{ mm} + 1/10 \text{ DN}$  ausreichend (8) zu. In den anderen hier vor kommenden Schichten 4 (Lh) und 5 (Lv) ist eine untere Bettungsschicht in einer Mindeststärke von  $a = 100 \text{ mm} + 1/10 \text{ DN}$  ausreichend.

#### 8.1.1 Hinweise zur Ausbildung der Leitungszone

Die Kanalsohlen können lokal auch im Fels (8) liegen, z.B. im Bereich der BS 4.

Bei Kanalgrabenauhub fallen gemischtkörnige Lockergesteine und feinkörnige leicht bis mittelplastische Lockergesteine an.

#### 8.1 Hinweise zum Kanalbau in offener Bauweise (Grabenbau)

Die folgenden Lösungsvorschläge gelten als Empfehlung. Über ihre Realisierung ist vom Anwender des Gutachters endgültig zu entscheiden.

#### 8 Lösungsvorschläge und Grundundtechnische Bearbeitung

Bei einer Dicke der Verfüllzone  $\geq 2,0$  m ist jeweils eine Prüfung alle 25 bzw. 50 m je 1 m Schüttdicke ausreichend.  
Die Anzahl von Kontrollprüfungen sowie die Lage der Prüfpunkte legt der AG bzw. die Bauleitung fest.

Prüfung	Kontrollprüfung	Eigentümerwachung	1/3 der Kontrollprüfung	1/3 der Eigentümerwachung	Plattendruckversuch	Jede Lage 1 x alle 25 m	1/3 der Eigentümerwachung	Plattendruckversuch	Jede Lage 1 x alle 50 m	1/3 der Eigentümerwachung	Plattendruckversuch bzw. statischen	Jede Lage 1 x alle 50 m	1/3 der Eigentümerwachung	Gleichmaßigkeit der Verdichtung	alle 50 m	1/3 der Eigentümerwachung	mittels leichten Rammsonde
---------	-----------------	-------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------------------	-----------	---------------------------	----------------------------

Nach ZTV A-STB 12 sind bei einer Verfüllzone von  $\leq 2,0$  m folgende Prüfumfang vorzusehen:

Zur Verdichtungsüberprüfung sind leichte Rammsondierungen nach DIN EN ISO 22476-2 und Fallgewichtsversuche im Rohgraben sowie Plattendruckversuche nach DIN 18 134 im Bereich des Planums der Straße gelegen.

Es sollte eine kontinuierliche Verdichtungsüberprüfung während der Bauphase erfolgen, um später aufwendige Nachberechnungsarbeiten zu vermeiden. Um die Eignung der Einbau- materialien und der Verdichtungstechnologie rechtfertig überprüfen zu können, sollten die ersten Ergebnisse der Verdichtungsüberprüfung möglichst nach Fertigstellung der ersten Halting bei der Bauüberwachung vorliegen.

#### 8.1.3 Verdichtungskontrolle

Der ausgetragt plastische Verwitterungsselehm (4) eignet sich nicht zum Wiedereinbau, genauso wie der Ton-/Mergelstein (8). Der Kalkstein (8) muss für den Wiedereinbau auf Korngroßen  $\varnothing < 100$  mm gesiebt werden.

Für die Hauptverfüllung kann der beim Ausbau entfallende Strassenoberbau (2), die Auffüllung (3), die Abtragung von Baumaterial über der Letzting darf nicht erfolgen. Befahren der gerieg Überdeckten Rohreitung mit schweren Baugräten und Fahrrädern, bzw. Verdichtung durch Schlägen oder Drücken mit dem Baggerrad ist unzulässig. Hängelhm (4), der Hängeschut (7) und der Kalkstein (7) eingesetzt werden. Der Hängelhm (4), der Kies (6), der Hängeschut (7) und der Kalkstein (7) eingesetzt werden. Der Hängelhm (4), kann bei ungünstigen Witterungsbedingungen mit zu hohen Wassergehalten anfallen, in diesem Zustand ist er nicht einbau- und verdichtungsfähig und daher mit Bindemittel behandelt werden.

- Die Schlaggerüttung kann der Bodenart und Verfüllung sowie der Rohre von  $\varnothing \geq 300$  mm erfordern.
- Mechanische Verdichtung mit leichten Verdichtungsgeräten darf erst nach einer Überdeckung der Rohre von  $\varnothing \geq 300$  mm erfolgen.
- Schlagartiges Einfüllen größer Erdmassen ist nicht zulässig.
- Mittlere und schwere Verdichtungsgeräte dürfen erst nach einer Überdeckung der Rohre von  $\varnothing \geq 1$  m eingesetzt werden.
- Verdichtung durch Schlägen oder Drücken mit dem Baggerrad ist unzulässig.
- Befahren der gerieg Überdeckten Rohreitung mit schweren Baugräten und Fahrrädern, bzw. Hängelhm (4), kann bei ungünstigen Witterungsbedingungen mit zu hohen Wassergehalten anfallen, in diesem Zustand ist er nicht einbau- und verdichtungsfähig und daher mit Bindemittel behandelt werden.
- Der Hängelhm (4), der Kies (6), der Hängeschut (7) und der Kalkstein (7) eingesetzt werden. Der Hängelhm (4), kann bei ungünstigen Witterungsbedingungen mit zu hohen Wassergehalten anfallen, in diesem Zustand ist er nicht einbau- und verdichtungsfähig und daher mit Bindemittel behandelt werden.
- Der Hängelhm (4), der Kies (6), der Hängeschut (7) und der Kalkstein (7) eingesetzt werden. Der Hängelhm (4), kann bei ungünstigen Witterungsbedingungen mit zu hohen Wassergehalten anfallen, in diesem Zustand ist er nicht einbau- und verdichtungsfähig und daher mit Bindemittel behandelt werden.

Um ungerechtfertigte Schadensersatzforderungen auszuschließen, empfehlen wir eine Beweis-sicherung vor Baubeginn.

Die Baugrund- und Grundwasserrechtlinsse lassen keine über das übliche Maß hinausgehenden Einwirkungen auf die angrenzende Bausubstanz erwarten.

Soweit die Bebauung einen Abstand zur Grabenwandung aufweist, die größer als die Grabentiefe ist, kann eine Gefährdung der angrenzenden Bebauung als wenig wahrscheinlich eingeschätzt werden. Dies trifft für den Standort zu.

#### 8.4 Sicherung der Nachbarbebauung

Die Wasserrhaltung wird sich weitgehend auf die Ablösung zufließenden Niederschlagswassers beschranken.

#### 8.3 Wasserrhaltung

Bei Kreuzung des Kanals mit bereits vorhandenen Rohrleitungen ist gemäß DIN 19 630 für ein Da der Abstand zwischen Gräbenachsen und Bebauung über 5 m beträgt, kann eine Gefährdung der Bebauung ausgeschlossen werden.

Bei geringem Abstand des Rohgrabens zu bereits vorhandenen, mit roligem Material verfüllten Leitungsgräben kann es beim Ausschachten vorkommen, dass der eingebauten, rolligen Boden nicht ausreichend standfest ist und nachbricht bzw. ausfällt. Es sind deshalb Vorkehrungen zu treffen, die ein Nachbrechen unterbinden, d.h. der Grabenverbau muss mit dem Ausbau eingebrochen werden.

Soweit querende Leitungen bei Verbaus ist statisch nachzuweisen und ist auch der Rohrstahl mit einer Plätzgründung oder zur Reduzierung der Ausbaumengen ein Verbauplatten befreiten, wird z.B. ein Kanaldeien, Kammerplatte bzw. Liniarverbau empfohlen.

Die Standardsicherheit des Verbaus ist statisch nachzuweisen und ist auch der Rohrstahl mit zugrunde zu legen.

Soweit querende Leitungen Probleme bei Verwendung großförmiger Verbauplatten befreiten, sind großförmige Verbauplatten gegeben, soweit dem nicht zahlreiche querende Leitungen entgegenstehen.

Es kann entsprechen der angegebenen Böschungswinkel (Pkt. 7.5) nach DIN 41 24 gesichert werden. Wird aus Plätzgründen oder zur Reduzierung der Ausbaumengen ein Verbauplatten eingesetzt, wird Kanaldeien, Kammerplatte bzw. Liniarverbau empfohlen.

#### 8.2 Baugruben- und Gräbenabsicherung

Die Grundriss der Schüttbaumerk kann über eine Unterbetonschicht von 15 - 25 cm starke auf Konstruktionen aufweist, wird ein zusätzlicher Bodenaustausch mit Schotter 0/56 oder Magerbeton den anstehtenden, tragfähigen Schichten erfolgen. Falls der Hang- bzw. Verwitterungsschicht welche erodierlich.

#### 8.1.4 Schüttbaumerk

Die im Planum anscheinenden Böden sind gerinig durchlässig, so dass nach RAS-EW eine Längsentwässerung vorzusehen ist. Besonders der Fall ist auf eine hangseitige, transenparallel zu führt, da dies zu einer Verengung der Tragfähigkeit führt.

Erfolgt eine Bodenbehandlung mit Bindemitteln (Bodenverfestigung, dämmende verbesserung) ist eine Quermächtigung von 2,5 % ausreichend.

Die Quermächtigung des Planums sollte aufgrund der Wassermittlichkeit des Bodens 4 % zur Gewährleistung der Entwässerung betragen.

### 8.6.3 Entwässerung

Für die Belastungsklasse BK1,0-3,2 ergibt sich ein Ausgangswert für die Bestimmung der Mindestdicke von 60 cm und unter Berücksichtigung der Zuschläge nach Tabelle 7 der RSTO ein Aufbau von 65 cm. Weiterer Mehr- bzw. Mindesticken folgende örtlicher Verhältnisse nach RSTO 12, Tabelle 7 sind vom Planer zu berücksichtigen.

Unter Berücksichtigung der Zuschläge nach Tabelle 7 der RSTO ein Aufbau von 55 cm. Klaasse BK0,3 ein Ausgangswert für die Bestimmung der Mindestdicke von 50 cm und unter Berücksichtigung der Zuschläge nach Tabelle 7 der RSTO ein Aufbau von 55 cm.

- Der Standort liegt in der Frosteinwirkungszone II (Freistaat Thüringen, Karte der Frosteinwirkungszonen, M 1: 200 000, Ausgabe Mai 2013).
- Grundwasser steht tiefer als 1,5 m unter Planum an.
- Der Boden im Bereich des Erdplanums ist sehr frostempfindlich F 3.

Zur Bemessung des frostischen Oberbaus gelten folgende Randbedingungen:

### 8.6.2 Mindestdicke des frostischen Oberbaus

Mit den Aufschlüssen wurde kein Grundwasser angeschauten.

### 8.6.1.2 Wasserverhältnisse

Im Planumsbereich stehen meist sehr frostempfindliche Böden (F 3) an.

#### 8.6.1.1 Frostempfindlichkeit der Boden

#### 8.6.1 Maßgebliche Bemessungsparameter für den Straßenoberbau

#### 8.6 Grundhafte Straßenbau

Der Boden kann auf Grund des organoleptischen Befundes und des Fehlens organischer bzw. sulfatischer Einschlüsse auch ohne chemische Analyse "nicht angreifend" eingestuft werden. Dies kann auch durch die vorliegenden LAGA-Analysen untermauert werden.

Baugrundseitig sind keine besonderen Betonkorrosionsschutzmäßigkeiten nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2 erforderlich, da weder angreifendes Grundwasser noch angreifender Boden angreifen würde.

### 8.5 Bauwerkschutz

Da ein Bodenaustrausch bzw. eine Bodenverbesserung mit Bindemittel erforderlich ist, sind auch dann keine zusätzlichen Maßnahmen erforderlich, wenn die Sicherheit gegenüber Erosion nachgewiesen ist.

Die Filterstabilität zwischen im Platum anstehenden Boden und ungebundenen Frostschutz/ Konsistenz zu berücksichtigen, was am Standort nicht zu erwarten ist.

#### 8.6.4.3 Filterstabilität

Für den Bodenaustrausch sollte möglichst großes Material verwendet werden (0/56 - 0/150). Allerdings zu einem Bodenaustrausch kommt es auch eine Bodenverbesserung mit Bindemittel in annahernd gleicher Stärke erforderlich. Als Bindemittel können bei anstehendem Hanglehm Mischnimder mit einem Kalkantell von ca. 50 - 75 % empfohlen werden, für die Kalkulation sollte von eimer Bindemittelmischung von 3 % ausgenommen werden.

Für die Kalkulation kann eine mittlere Stärke des notwendigen Bodenaustrausches von 30 - 40 cm angenommen werden. Die endgültig notwendige Stärke ist auf Basis von Plattenruckversuchen auf dem Platum festzulegen.

Der im Platumssbereich überwiegend anstehende Boden (Hanglehm) ist auf Grund seines Wassermitteldurchlässigkeit als sehr sensibel einzuschätzen. Bei zu hohem Wassergehalt im Platumssbereich können die Dicken der Bodenverbesserung deutlich steigen.

- die Dicke der ungebundenen Tragschichten zu vergleichen.
- der Untergrund bzw. Unterbau zu verbessern bzw. zu verfestigen oder verdicthen erreichen lässt, ist entweder

Da sich der erforderliche Verformungsmodul ( $E_v \geq 45 \text{ MN/m}^2$ ) auf dem Platum nicht durch Verfestigung erreichen lässt, ist entweder

#### 8.6.4.2 Maßnahmen zur Verbesserung des Platoms

Bei günstigen Witterungsvoraussetzungen kann beim Platum bei anstehendem Hanglehm (3) von Verformungsmoduln von  $E_v = 10 - 15 \text{ MN/m}^2$  ausgegangen werden. Bei ungünstigen Witterungsvoraussetzungen kann die Tragfähigkeit geringer sein. Bei ungebundenem Kies (5) und Hangschutt (6) sind auch Verformungsmoduln von  $E_v = 25 - 45 \text{ MN/m}^2$  möglich.

Die Beurteilung der Tragfähigkeit für Verkehrsfächer erfolgt nach der Einschätzung des zu erwartenden  $E_v$ -Wertes im Platum.

#### 8.6.4.1 Vorhandene Tragfähigkeit

Sollten im Zuge der Arbeiten wider Erwarten wasserführende Schichten (Sickerwasseraustritte) ange troffen werden, sind zusätzliche Maßnahmen, z.B. der Einbau von Sickerriegeln bzw. der Einbau einer Platomsicherung vorzusehen.

Auch bei Ausführung von Bodenverbesserungen/Bodenverfestigungen bzw. Einbau HGT/Beton im Platumssbereich ist besonderer Wert auf eine wirksame Platumseitenschwundverbesserung zu legen, da sich Staumasse auf den undurchlässigen Schichten sammeln und zu Schäden am Straßenoberbau führen kann.

Der Standardt wird jedoch als Park- und Freizeitanlage eingesetzt, hier werden die Prüfwerke nur zu Blei und Benzoz(a)pyren überprüft, in allen anderen Proben wurde die Prüfwerke eingehalten. Die strengsten Prüfwerke für Kinderpielplätze werden in der Probe F-4622-4-1 für die Parameter

Parameter	Pruflwerte	Wohn-	Kinders-	Spiele-	Flächen-	gebelte	Parke- und	Industrie- und	Freizeitan-	gewerbe-	grundstücke	Analyseergebnisse	2093-2-1	2093-1-1	2065-5-1	2065-4-1
Arsen	25	50	125	140	19,0	11,5	6,5	12,0	16,1	21,3	9,1	13,8				
Blei	200	400	1000	2000	19,0	11,5	6,5	12,0	16,1	21,3	9,1	13,8				
Cadmium	10	20	50	60	0,41	< 0,2	< 0,2	< 0,2	22,1	24,0	22,0	30,0				
Chrom	200	400	1000	1000	1000	16,5	20,0	16,7	22,3	22,0	30,0					
Nickel	70	140	350	900	900	16,5	20,0	16,7	22,3	22,0	30,0					
Querc-	10	20	50	80	80	0,08	< 0,05	< 0,05	22,3	22,0	30,0					
Silber																
Benzoz(a)-																
Pyren																

In der Bundesbodenrichtlinie- und Altlastenverordnung gilt es sowohl für Schwermetalle als auch für einige organische Prüfwerke. Bei deren Überschreitung waren zusätzliche Untersuchungen zu veranlassen. Unter diesem Gesichtspunkt erfolgt in folgender Tabelle nochmals eine zusammenfassende Darstellung der Prüfgergebnisse.

## 8.9 Beurteilung nach Bundesbodenrichtlinie- und Altlastenverordnung

Aut Grund der unzureichenden Durchlässigkeit der ansteuernden Boden wird auf jeden Fall eine Bauwerksdämmung erforderlich, wenn nicht ein Bauwerkschutz gegen direktend Wasserdurchlässigkeit werden soll.

Als Grundungsvarianten kommt sowohl die Grundung über eine bewehrte Bodenplatte auf einem Schotterpolster als auch über Stahlbetonfundamente in Frage. Es kann in Abhängigkeit von ansteuerndem Boden, Einbindetiefen und Fundamentabmessungen von einem Sohlwiderrstand von  $q_{R,d} = 200 - 400 \text{ kN/m}^2$  ausgenommen werden.

Der Standard ist für eine Bebauung geeignet. Es ist wichtigend mit normalen Grundungsaufwendungen zu rechnen. Jedenfalls sollte auf Grund der rasch wechselnden Baugrundverhältnisse für jedes Haus eine Baugrunduntersuchung durchgeführt werden.

Wir empfehlen Plattenrückversuche nach DIN 18 134 in Abständen von  $\leq 100 \text{ m}$  auf dem Platzum, evtl. verbesserten Planum, auf OK Frostschutzzschicht und auf OK Schotterragschicht fest.

Die Anzahl von Kontrollprüfungen sowie die Lage der Prüfpunkte liegt der AG bzw. die Bauleitung baubegleitend in eigener Regie durch den AN auszuführen, wofür wir die Methode M 3 empfehlen. Nachgewiesen ist, Eigentümerwachungsprüfungen sind gemäß Abschnitt 14 der ZTV E-STB 09 schichten dünner erst eingebaut werden, wenn ein  $E_{2v} \geq 45 \text{ MN/m}^2$  im Planum durchgehend ausreichende Standardfestigkeit des Stahlbetonkörpers gegeben ist. Die geforderten Oberbau-

Die Verformungsmoduln des Straßenplenums und der ungebundenen Oberbauschichten sind gemäß ZTV E-STB 09 und ZTV-SOB zu prüfen, da nur bei Nachweis der geforderten Werte auch ausreichende Standardfestigkeit des Stahlbetonkörpers gegeben ist. Die ungebundenen Oberbauschichten sind durchzuführen.

## 8.6.5 Verdichtungskontrolle

Kennwert	Symbol	Einheit	Schicht 6	Schicht 7	Schicht 8	Z
Feuchtrophwichte	$\gamma_k$	KN/m <sup>3</sup>	21	21	22 - 24	
Wichte unter Auftrieb	$\gamma'_k$	KN/m <sup>3</sup>	12	12	12 - 14	
Reibungswinkel	$\phi_k$	°	33 - 35	28 - 35	38 - 45	
Kohäsion	$c_k$	KN/m <sup>2</sup>	0	5 - 0	20 - 50	20 - 50
Steifemodul	$E_{sk}$	MN/m <sup>2</sup>	30 - 50	20 - 50	50 - 500	50 - 500

Kennwert	Symbol	Einheit	Schicht 2	Schicht 3	Schicht 4	Schicht 5	Lv
Feuchtrophwichte	$\gamma_k$	KN/m <sup>3</sup>	21	20	19 - 20	19 - 20	
Wichte unter Auftrieb	$\gamma'_k$	KN/m <sup>3</sup>	12	11	9,5 - 10,5	9,5 - 10,5	
Reibungswinkel	$\phi_k$	°	32	30	24	19	19
Kohäsion	$c_k$	KN/m <sup>2</sup>	7	0 - 2	9	16	16
Steifemodul	$E_{sk}$	MN/m <sup>2</sup>	30 - 40	20 - 30	5 - 15	15	15

Für erdstatistische Berechnungen gelten folgende charakteristische Bodenkennwerte als Rechenwerte.

## 9 Berechnungskennwerte

Aus gutachterlicher Sicht besteht diesbezüglich keine Verallassung für weitergehende Untersuchungen.

Überschreitungen der Prüfwerte gemaß Bodenschutz- und Altlastenverordnung hinsichtlich Nutzung für Wohnbebauung bzw. Kinderspielplätze wurden nicht festgestellt, so dass auch diesbezüglich kleinere Einschränkung der Nutzung besteht.

ca. 50 % ausgeschöpft. Zusätzlich steht die Aufteilung nicht an GOK an, sondern ist derzeitig mit einer ca. 0,4 m starken Schicht unbelasteten Materials überdeckt.

Eisenach, den 30.05.2018  
Dipl.-GeoL. G. Malicher  
Projektbearbeiter  
M.Sc. GeoWl. T. Niebeling  
Geschäftsleiter

Gleichfalls bitten wir herangezogen zu werden, falls im vorliegenden Gutachten noch Fragen offen  
zu beantworten.  
Bei Projektänderungen wie Lage- und Höhenmaßige Einordnung, Grundungssatz und - tiefe,  
Bauweisen, etc. bitten wir um Benachrichtigung, um die Gültigkeit unserer Aussagen zu  
überprüfen.  
Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass die Baugrundkunde nur auf  
punktformigen Aufschriften beruht und Abweichungen von den beschriebenen Schichtverläufen  
und deren Eigenschaften möglich sind.  
Durch die Baumasschen im Sohlbereich aufgelockerte Bodenzonen sind wieder so zu verdichten,  
dass annähernd die natürliche Lagerungsadichte des Bodens erreicht ist.  
Aufgeweichte und schlammige Bodenzonen sind aus dem Grundungsbereich zu entfernen.  
Bei den Erd- und Grundungsböden sind die einschlägigen Sicherheits- und Gesundheitsschutz-  
bestimmungen nach der Baustellenverordnung zu beachten.

## 10 Sonstige Hinweise

© Statistisch  
Scheibenlagenhein e.V.

**INGENIEURGESELLSCHAFT  
BAUGRUND GMBH**


Ludwigsstraße 3a, 99817 Eisenach, Tel. 03691/8202-0

Vorhaben: Eisenach, Wohngebiet

Schützenstraße/Petersberg  
bestellt: R. Jacobi  
gezeichnet: T. Nieling


Darstellung: Aufschlussplan

Höhenbezug: NHN  
Auftrag-Nr.: 612/2018  
Anlage: 1  
Datum: 16.05.2018  
Maßstab: 1 : 1000  
Blatt: 1




### BS 3

249,00 m




### BS 2

237,26 m




### BS 1a

226,93 m



### BS 1b

226,21 m



### BS mit Höhenversatz dargestellt

kein Wasseraanschnitt kein weiterer Bohrlochschnitt



INGENIEURGESELLSCHAFT  
BAUGRUND GMBH  
Dipl. - Geol. Gunter Malcher & Partner  
Ludwigstraße 3a, 99817 Eisenach, Tel. 03691/8202-0

Vorhaben: Eisenach, Wohngebiet  
Dipl. - Geol. Gunter Malcher & Partner  
bearbeitet: R. Jacobi  
gezeichnet: T. Niebling


Darstellung: Aufschlussprofile  
Höhenbezg.: NHN  
Auftrag - Nr.: 612018  
Datum: 09.05.2018  
Maßstab: 1 : 25  
Blatt: 1

**Legende**

- || fest
- || halbfest - fest
- || halbfest
- steif
- locker bis sehr locker
- ::: mitteldicht
- :::: dicht


**BS 4**

245,36 m




**BS 5**

247,59 m



**BS 6**

251,36 m



**BS mit Höhenversatz dargestellt**

**INGENIEURGESELLSCHAFT  
BAUGRUND GMBH**

Dipl.- Geol. Gunter Matzner & Partner

Ludwigstraße 3a, 99817 Eisenach, Tel. 03691/8202-0



kein Wasseranschnitt  
kein weiterer Bohrfortschritt

kein Wasseranschnitt

kein Wasseranschnitt/kein weiterer Bohrfortschritt



Darstellung:  
Aufschlussprofile

Höhenbezug:  
NHN

Anlage:  
2

Vorhaben:	Eisenach, Wohngebiet Schützenstraße/Petersberg
bereitet:	R. Jacobi
gezeichnet:	T. Niebling
Datum:	09.05.2018

Auftrag-Nr.: 6120/18

Maßstab: 1 : 25

Blatt: 2

## BS 9

246,51 m

## BS 8

243,25 m

## BS 7

241,07 m

1 Mu Mutterboden, (OU), Schluff, sandig, tonig, kiesig, dunkelbraun  
0,20 (240,82)  
4 Hanglehm, (TL), Schluff, sandig, tonig, schwach kiesig, braun  
0,50 (240,52)

1 Mu Mutterboden, (OU), Schluff, sandig, kiesig, dunkelbraun  
0,20 (243,05)  
4 Hanglehm, (TM), Schluff, kiesig, sandig, tonig, braun, grau  
2,00 (244,51)

1 Mu Mutterboden, (OU), Schluff, sandig, kiesig, dunkelbraun  
0,20 (245,51)  
4 Hanglehm, (TM), Schluff, kiesig, sandig, tonig, braun, grau  
2,00 (241,25)

1 Mu Mutterboden, (OU), Schluff, sandig, kiesig, dunkelbraun  
0,20 (243,51)  
4 Hanglehm, (TM), Schluff, kiesig, sandig, tonig, braun, grau  
2,00 (242,91)

1 Mu Mutterboden, (OU), Schluff, sandig, kiesig, dunkelbraun  
0,20 (246,31)  
4 Hanglehm, (TM), Schluff, sandig, kiesig, braun  
1,00 (245,51)

4/7 Hangschutt, Hangschutt, (GU\*, TL), Kies, stark schluffig, sandig bzw. Schluff, stark kiesig sandig, braun, grau, gelbgrau

4/7 Hangschutt, Kies, (GU), GU\*, schluffig, sandig, grau

4/7 Hangschutt, Kies, (GU), GU\*, sandig, schluffig, grau, braun

4/7 Hangschutt, Kies, (GU), GU\*, sandig, schluffig, grau, braun

4/7 Hangschutt, Kies, (GU), GU\*, sandig, schluffig, grau, braun

4/7 Hangschutt, Kies, (GU), GU\*, sandig, schluffig, grau, braun

4/7 Hangschutt, Kies, (GU), GU\*, sandig, schluffig, grau, braun

4/7 Hangschutt, Kies, (GU), GU\*, sandig, schluffig, grau, braun

4/7 Hangschutt, Kies, (GU), GU\*, sandig, schluffig, grau, braun

4/7 Hangschutt, Kies, (GU), GU\*, sandig, schluffig, grau, braun

4/7 Hangschutt, Kies, (GU), GU\*, sandig, schluffig, grau, braun

4/7 Hangschutt, Kies, (GU), GU\*, sandig, schluffig, grau, braun

4/7 Hangschutt, Kies, (GU), GU\*, sandig, schluffig, grau, braun

4/7 Hangschutt, Kies, (GU), GU\*, sandig, schluffig, grau, braun

4/7 Hangschutt, Kies, (GU), GU\*, sandig, schluffig, grau, braun

### Legende

	halbfest
	steif
	weich - steif
	locker bis sehr locker
	mitteldicht
	sehr dicht

kein Wasseranschnitt

### BS mit Höhenversatz dargestellt

**INGENIEURGESELLSCHAFT BAUGRUND GMBH**  
Dipl.-Geol. Gunter Malcher & Partner  
Ludwigstraße 3a, 99817 Eisenach, Tel. 03691/8202-0



Vorhaben:  
**Eisenach, Wohngebiet**  
Ludwigstraße/Petersberg

Darstellung:  
**Aufschlussprofile**

Höhenbezug:  
**NHN**

bearbeitet:  
**R. Jacobi**

Auftrag-Nr.:  
**6120/18**

Datum:  
**09.05.2018**

Maßstab:  
**1 : 25**

gezeichnet:  
**T. Niebling**

Ablage-Nr.:  
**2**

Blatt:  
**3**

kein Wasseranschnitt

kein Wasseranschnitt

GP 0,3 - 3,0 m □

3,80 (239,45)


5,00 (238,25)

kein Wasseranschnitt

## Bodenuntersuchungsergebnisse

Eisenach, Wohngebiet, Schützenstraße/Am Petersberg

Kennwert	Einheit	Symbol	BS 2	BS 3	BS 4	BS 4
Entnahmestelle	m		0,6 - 1,0	1,0 - 3,0	0,3 - 1,6	1,6 - 2,2
Entnahmetiefe	m		09.05.2018	09.05.2018	09.05.2018	09.05.2018
Entnahmedatum						
Bodengruppe nach DIN 18 196			TL	TM	GU*	Tst, Mst
Schicht Nr.			3	3	3	3
Wassergehalt	w		15,67	22,35	9,72	15,32
Fließgrenze	w <sub>f</sub>		29,6	38,8		42,8
Ausrollgrenze	w <sub>p</sub>		15,1	17,1		21,2
Plastizitätszahl	lp		14,5	21,7		21,6
Konsistenzzahl	lc		0,92	0,76		1,27
Aktivitätszahl	l <sub>a</sub>					
Porenzahl	e					
Porenanteil	kN/m <sup>3</sup>	n				
Feuchtwichte	kN/m <sup>3</sup>	$\gamma_o$				
Trockenwichte	kN/m <sup>3</sup>	$\gamma_d$				
Wichte unter Auftrieb	t/m <sup>3</sup>	$\gamma'$				
Punktlastindex	%	I <sub>s</sub>				
Einaxiale Druckfestigkeit		$\sigma_c$ (50)				
Sättigungszahl		S <sub>r</sub>				
Steifemodul	MN/m <sup>2</sup>	E <sub>s</sub>				
Glühverlust	%	V <sub>gl</sub>				
Wasser durchlässigkeitsbeiwert		k <sub>f</sub>				



**INGENIEURGESELLSCHAFT**  
BAUGRUND GMBH  
Ludwigsstraße 3a, 99817 Eisenach  
Anerkannte Prüfstelle  
Bericht: 6120/18  
Anlage: 4.1  
Tel. 03691/82020, Fax: 820215

**Konsistenzgrenzen nach DIN 18 122**

**Eisenach, Wohngelände**

**Schützenstraße/Am Petersberg**

**Wassergehalt [%] w**

Wassergehalt [%]	Schlagzahl
32.0	15
31.2	20
30.4	25
30.0	30
29.6	35
29.2	40

$I_c = 0.92 \cdot w - 0.92$

**Zustandsform**

halbfest	steif	wiech	breiig	flüssig
----------	-------	-------	--------	---------




**Plastizitätsbereich (WL bis WP) [%]**

$WP = 0.75 \cdot WL + 0.50$


**Plastizitätsdiagramm**

$WL = 0.75 \cdot (WL - 20)$





**Fliessgrenze WL [%]**



Wassergehalt $w =$	22.4 %
Fileigröße $WL =$	38.8 %
Ausrollgrenze $W_p =$	17.1 %
Plastizitätsbereich $I_p =$	21.7 %
Konsistenzzähle $I_c =$	0.76



Konsistenzgrenzen nach DIN 18 122	
Laborant: Herr Jacobi	Entnahmestelle: BS 3
Tiefe: 1,0 - 3,0 m	At der Entnahme: gestört
Bodenart: TM	Probe entnommen am: 09.05.2018
Eisenach, Wohngebiet	Bearbeiter: T. Niebeling Datum: 17.05.2018
Schützenstraße/Am Petersberg	
Anlagen: 4.2	
BERICHT: 6120/18	ANERKENNTE PRÜFSTELLE
INGENIEURGESELLSCHAFT	BAUGRUND GM BH
Ludwigstraße 3a, 99817 Eisenach	Tel. 03691/82020, Fax: 820215




Konsistenzgrenzen nach DIN 18 122		Eisenach, Wohngelände		Schützenstraße/Am Petersberg	
Laborant: Herr Jacobi	Entnahmestelle: BS 4	Tiefe: 1,6 - 2,2 m	Bodenart: TM	At der Entnahme: gestört	Probe entnommen am: 09.05.2018
Telefon: 03691/82020, Fax: 820215	Anlage: 4.3				Bearbeiter: T. Niedling Datum: 17.05.2018
INGENIEURGESELLSCHAFT	BÄUGRUND GMbH	Anerkannte Prüfstelle	Bericht: 6120/18		

**INGENIEURGESELLSCHAFT  
BAUGRUND GMBH**  
Ludwigstraße 3a, 99817 Eisenach  
Tel. 03691/82020, Fax. 820215  
Anerkannte Prüfstelle nach RAP Stra

**Körnungslinien n. DIN 18 123**  
Eisenach, Wohngebiet  
Schützenstraße/Petersberg


Laborant: Herr Jacobi  
Probe entnommen am: 16.05.2018  
Art der Entnahme: gestört  
Arbeitsweise: Sieb-Schlamm-Analyse

Gutachter: T. Niebling  
Datum: 28.05.2018



Auftrag - Nr.:	Anlage:	Bemerkungen:
6120/18	6	
Entnahmestelle:	BS 2	BS 6/ BS 9
Entnahmetiefe:	0,6 - 1,0 m	0,3 - 3,0 m
Bodenschicht:	Hanglehm	Hanglehm/Hanfschutt
Bodenart DIN 4022	U, t, fs, ms'	G, t, u, fs', ms'
Bodengruppe DIN 18 196:	TA	TA
U/C:	-/-	-/-
k [m/s] (Bever):	-	-
Frostschichtheit:	F2	F2
Signatur		

INGENIEURGESELLSCHAFT  
BAUGRUND GMbH  
Ludwigstraße 3a, 99817 Eisenach  
Tel. 03691/82020, Fax. 820215  
Anerkannte Prüfstelle  
Auftrag - Nr.: 6120/18




**PROCTORKURVE nach DIN 18 127**

Eisenach, Wohngebiet  
Schützenstraße/Am Petersberg  
Bodenart: TL-TM  
Probe entnommen am: 09.05.2015  
Tiefe: 0,3 - 3,0  
Entnahmestelle: BS 6/9  
Laborant: Herr Jacobi  
Datum: 23.05.2018  
Bearbeiter: Herr Neiblitz  
Schicht - Nr.: 4/7

$$p_s = 2.700 \text{ g/cm}^3$$

$$S_s = 100.0 \%$$



95.0 % der Proctordichte $p_d$ = 1.969 g/cm³ min/max Wassergehalt $w$ = - / - %
98.0 % der Proctordichte $p_d$ = 1.928 g/cm³ min/max Wassergehalt $w$ = 8.5 / 13.5 %
100 % der Proctordichte $p_d$ = 1.968 g/cm³ Optimaler Wassergehalt $w_p$ = 10.4 %


INGENIEURGESELLSCHAFT  
BAUGRUND GMbH  
Ludwigstraße 3a, 99817 Eisenach  
Antrag - Nr.: 6120/18  
Anlage: 6, Bl. 2  
Tel. 03691/82020, Fax. 820215

**PROCTORKURVE nach DIN 18 127**

Labortest: Herr Jacobi	Entnahmestelle: BS 7/8	Tiefe: 0,3 - 3,0	Probe entnommen am: 09.05.2015	Bodenart: TL-TM	Schicht - Nr.: 4/7	Datum: 28.05.2018	Bearbeiter: Herr Niebeling
Eisenach, Wohngelände	Schützenstraße/Am Petersberg						

$$p_s = 2.700 \text{ g/cm}^3$$

$$S_s = 100.0 \%$$



95.0 % der Proctordichte  $p_d = 1.845 \text{ g/cm}^3$  min/max Wassergehalt  $w = - / - \%$

98.0 % der Proctordichte  $p_d = 1.904 \text{ g/cm}^3$  min/max Wassergehalt  $w = - / 14.4 \%$

100 % der Proctordichte  $p_d = 1.943 \text{ g/cm}^3$  Optimaler Wassergehalt  $w^{pr} = 12.4 \%$

Nur gültig für Feststoffanalysen: Der Konservierungsstoffschutz zur Schwermetallbelastung erfolgt in Bodenproben nach DIN ISO 11466\*, sowie in Bauschutt- und Abfallproben nach DIN EN 13657\*. Die Elaatherstellung erfolgt nach DIN EN 12457-4\*, bei Untersuchungen gemäß Bodenschwefelmineralen Prüfung der Probenmatrix dem Zwischenraum zwischen dem Probenring und dem Datum der Erstleitung des Prüfobjektes. Die nach DIN 3814-S4\*. Basislinie umfasst das jeweilige Analyseverfahrens. Eine Schriftliche Genehmigung darf der Betreuer nicht auszugsweise vererbt werden. Das Thüringer Umweltinstitut übernimmt für zilire Grenzwerte keine Gewähr.  
 „Akkreditierte Prüferfahren: TÜV Technoconsultancie, OS Orginalsubstanzen, Freimüdagabe: „Wer“ entspricht der Basislinie des jeweiligen Analyseverfahrens.“ ohne schriftliche Genehmigung darf der Betreuer nicht auszugsweise vererbt werden. Es gelten die AGBs (Stand 17.09.2013; www.thuinst.de), Basislinie umfasst das jeweilige Analyseverfahrens. Bestimmungsgrenze des jeweiligen Analyseverfahrens. Ein Prüfungsergebnis ist alle Probenmatrixpräzision nur bedingt möglich. Die Angabe „< Wert“ entspricht der Basislinie umfasst das jeweilige Analyseverfahrens. Der Prüfzertifikat umfasst dem Zwischenraum zwischen dem Probenring und dem Datum der Erstleitung des Prüfobjektes. Die Basislinie umfasst das jeweilige Analyseverfahrens. Basislinie umfasst das jeweilige Analyseverfahrens. Der Prüfzertifikat dem Zwischenraum zwischen dem Probenring und dem Datum der Erstleitung des Prüfobjektes. Die Basislinie umfasst das jeweilige Analyseverfahrens. Basislinie umfasst das jeweilige Analyseverfahrens. Eine schriftliche Genehmigung darf der Betreuer nicht auszugsweise vererbt werden. Das Thüringer Umweltinstitut übernimmt für zilire Grenzwerte keine Gewähr.“

*[Handwritten signature]*  
 Archivierung: Bericht  
 Auftraggeber: Laboreitung  
 Persönlich haftender Gesellschafter:  
 Name: Daniel Fischer  
 Adresse: Schuler-Nr.: 155/155/34803  
 Hettnerich GmbH  
 HRB 405.890 / HRA 401.309

Elaatkrüterien	Phenolindex	DIN EN ISO 14402*	< 10	Jg/l
Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TS	< 0,50		
Benzog(9,10)pyren	mg/kg TS	< 0,50		
Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg TS	< 0,50		
Benzo(a)pyren	mg/kg TS	< 0,50		
Benzo(k)fluoranthen	mg/kg TS	< 0,50		
Benzo(b)fluoranthen	mg/kg TS	< 0,50		
Chrysene	mg/kg TS	< 0,50		
Benz(a)anthracen	mg/kg TS	< 0,50		
Pyren	mg/kg TS	< 0,50		
Fluoranthen	mg/kg TS	< 0,50		
Anthracen	mg/kg TS	< 0,50		
Phenanthren	mg/kg TS	< 0,50		
Fluoren	mg/kg TS	< 0,50		
Acenaphthen	mg/kg TS	< 0,50		
Naphthalin	mg/kg TS	< 0,50	DIN ISO 13877*	
Acenaphthylen	mg/kg TS	< 0,50	DIN ISO 13877*	
Projekt:	BS 1a (5-13 cm)	09.05.2018	Probenahmedatum:	Analysezeitraum:
Entnahmestelle:	Eisenach, Schützenstraße/Petersberg, Wohngebiet / 6120/18	16.05.2018	Analysenbeginn:	Prufliegengenstamm:
Parameiter	Dimension	Messergebnis	Analyseverfahren	Pruflieg:
Feststofffiltern				
PAK				
Naphthalin	mg/kg TS	< 0,50	DIN ISO 13877*	
Acenaphthylen	mg/kg TS	< 0,50	DIN ISO 13877*	
Fluorene	mg/kg TS	< 0,50	DIN ISO 13877*	
Acenaphthen	mg/kg TS	< 0,50	DIN ISO 13877*	
Phenanthren	mg/kg TS	< 0,50	DIN ISO 13877*	
Fluoren	mg/kg TS	< 0,50	DIN ISO 13877*	
Anthracen	mg/kg TS	< 0,50	DIN ISO 13877*	
Fluoranthen	mg/kg TS	< 0,50	DIN ISO 13877*	
Pyren	mg/kg TS	< 0,50	DIN ISO 13877*	
Chrysene	mg/kg TS	< 0,50	DIN ISO 13877*	
Benz(a)anthracen	mg/kg TS	< 0,50	DIN ISO 13877*	
Fluoranthen	mg/kg TS	< 0,50	DIN ISO 13877*	
Anthracen	mg/kg TS	< 0,50	DIN ISO 13877*	
Phenanthren	mg/kg TS	< 0,50	DIN ISO 13877*	
Fluoren	mg/kg TS	< 0,50	DIN ISO 13877*	
Acenaphthen	mg/kg TS	< 0,50	DIN ISO 13877*	
Naphthalin	mg/kg TS	< 0,50	DIN ISO 13877*	

Labor-Nr.: 2018-F-2065-1-1

**Prüfbereich**

Autraggeber: Ingenieurgesellschaft Baugrund GmbH Dipl.-Geologe G. Maicher

Projekt: 99817 Eisenach, Schützenstraße/Petersberg, Wohngebiet / 6120/18  
 Entnahmestelle: BS 1a (5-13 cm)  
 Probeannahmedatum: 09.05.2018  
 Probenahmestamm: 16.05.2018  
 Analysemangsdatum: 16.05.2018  
 Prüfgegenstand: Schüttungsabfälle  
 Prüfliegendatum: 16.05.2018  
 Prüflieg: Analyse gemäß RUVA STB 01



**Thüringer Umweltinstitut**  
 Hettnerich GmbH & Co. KG

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 akkreditiertes Prüfungsunternehmen.

Lebensmittel - Mikrobiologie  
 Boden - Abfall - Sedimente

Thüringer Umweltinstitut Hettnerich GmbH & Co. KG  
 Tel. 036926 71009-0 E-Mail: postmaster@thuinst.de  
 Fax 036926 71009-9 homepage: http://www.thuinst.de  
 OT Friedsdorf, Kieflorstweg 2 - 3, 99819 Krauthausen  
 D-PL-19332-02-00 Akkreditierungsumfang:  
 Die Akkreditierung gilt nur für  
 den hier untersuchten Bereich

Akkreditierungsumfang:  
 Den hier untersuchten Bereich

D-PL-19332-02-00

Akkreditierungsumfang:

Deutsche Akkreditierungsumfangsliste

D-PL-19332-02-00

Arffärdhällah  
Arffärdhällah  
Arffärdhällah  
Arffärdhällah



Archivierung: Bericht  
Beschreibung: Analysenrahmen.  
„akreditierte Prüferahmen; OS Trockenabsatz/Trockenkasten; OS Orginalabsatz; Fremdvergabe; Umtauschvergabe  
Bestimmungsgrenze des jeweiligen Analysenrahmens.  
Den Prüfgegenstand, bei dem Probenentnahmen ist eine Plausibilitätsprüfung nur bedingt möglich. Die Angabe „< Wert“ entspricht der Untersuchungsergebnisse beziehen sich im Fall der Analyseverfahren. Es gelten die AGBs (Stand 17.09.2013; www.thuinist.de), ohne schriftliche Genehmigung darf der Betreiber Umweltinstitut überlimitt für zilire Grenzwerte keine Gewähr.  
Der Prüfzettelraum entspricht dem Zeitraum zwischen dem Probenentnahmedatum und dem Datum der Erstellung des Prüfberichtes. Die nach DIN 38414-S4".  
Bauauftrag für Feststoffanalysen: Der Körnungswasserabschluss zur Schwermetallbestimmung erfolgt in Bodenproben nach DIN ISO 11466 sowie in Nur gültig für Feststoffanalysen: Der Körnungswasserabschluss zur Schwermetallbestimmung erfolgt nach DIN EN 12457-4, bei Untersuchungen gemäß BodenschV

Phenolindex	DIN EN ISO 14402	< 10	Jg/l	
Indeno(1,2,3-cd)pyren	DIN ISO 13877a	< 0,50	mg/kg TS	
Benzol(g,h,i)perylene	DIN ISO 13877a	< 0,50	mg/kg TS	
Dibenz(a,h)anthracen	DIN ISO 13877a	< 0,50	mg/kg TS	
Benzol(a)pyren	DIN ISO 13877a	< 0,50	mg/kg TS	
Benzol(k)fluoranthen	DIN ISO 13877a	< 0,50	mg/kg TS	
Benzol(b)fluoranthen	DIN ISO 13877a	< 0,50	mg/kg TS	
Chrysene	DIN ISO 13877a	< 0,50	mg/kg TS	
Benzol(a)anthracen	DIN ISO 13877a	< 0,50	mg/kg TS	
Pyren	DIN ISO 13877a	< 0,50	mg/kg TS	
Fluoranthen	DIN ISO 13877a	< 0,50	mg/kg TS	
Anthracen	DIN ISO 13877a	< 0,50	mg/kg TS	
Phenanthren	DIN ISO 13877a	< 0,50	mg/kg TS	
Fluoren	DIN ISO 13877a	< 0,50	mg/kg TS	
Acenaphthien	DIN ISO 13877a	< 0,50	mg/kg TS	
Naphthalin	DIN ISO 13877a	< 0,50	mg/kg TS	

PAK	Feststoffkriterien	
Parameter	Messergebnis	Analyseverfahren
Probenahmedatum:	Analyse Gemäß RUVA STB 01	
Analysenbeginn:	16.05.2018	
Probenahmedatum:	09.05.2018	
Entnahmestelle:	BS 3 (0-5,5 cm)	
Projekt:	Eisenach, Schützenstraße/Petersberg, Wohngebiet / 6120/18	
Ludwigsstraße 3a	Eisenach	
Autraggeber:	ingenieurgesellschaft Baugrund GmbH Dipl.-Geologe G. Malcher	


2018-F-2065-2-1

Labor-Nr.:

## Pruftbericht

Thüringer Umweltinstitut Hettnerich GmbH & Co. KG  
Tel. 036926 71009-0 E-Mail: postmaster@thuinist.de  
Fax 036926 71009-9 homepage: http://www.thuinist.de  
OT Friedsdorf, Kiefersweg 2 - 3, 99819 Karthausen

Lebensmittel - Mikrobiologie  
Abwasser - Wasser - Klarschlamm  
Boden - Abfall - Sedimente  
Akredifizierungsumfang:  
D-PL-19312-02-00 aufgeführten  
drei in der Umweltanlage  
Die Akkreditierung gilt nur für  
die Akkreditierung der Umweltanlage  
DIN EN ISO/IEC 17025:2005  
Durch die DAKKS nach  
Hettnerich GmbH & Co. KG



Prüfbericht				
LabNr.:	2018-F-2065-3-1	Autragsgeber:		
Projekt:	99817 Eisenach	Entnahmestelle:	Eisenach, Schützenstraße/Petersberg, Wohngebiet / 6120/18	MP aus BS 2 (4-9 cm)+BS 3 (5,5-10 cm)
Autragsnehmer:	99817 Eisenach	Probenahmedatum:	09.05.2018	siehe Autragsgeber
Feststoffsfiltern:	16.05.2018	Probenahmedatum:	09.05.2018	siehe Autragsgeber
PAK:	16.05.2018	Probenahmedatum:	09.05.2018	siehe Autragsgeber
Eluatkritieren	DIN ISO 13877a	Messergebnis	DIN ISO 13877a	DIN ISO 13877a
Naphthalin	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS
Acenaphthylen	< 0,50	DIN ISO 13877a	DIN ISO 13877a	DIN ISO 13877a
Acenaphthen	< 0,50	DIN ISO 13877a	DIN ISO 13877a	DIN ISO 13877a
Fluoren	< 0,50	DIN ISO 13877a	DIN ISO 13877a	DIN ISO 13877a
Phenanthren	< 0,50	DIN ISO 13877a	DIN ISO 13877a	DIN ISO 13877a
Pyren	< 0,50	DIN ISO 13877a	DIN ISO 13877a	DIN ISO 13877a
Fluoranthren	< 0,50	DIN ISO 13877a	DIN ISO 13877a	DIN ISO 13877a
Benz(a)anthracen	< 0,50	DIN ISO 13877a	DIN ISO 13877a	DIN ISO 13877a
Chrysene	< 0,50	DIN ISO 13877a	DIN ISO 13877a	DIN ISO 13877a
Pyren	< 0,50	DIN ISO 13877a	DIN ISO 13877a	DIN ISO 13877a
Fluoranthren	< 0,50	DIN ISO 13877a	DIN ISO 13877a	DIN ISO 13877a
Benz(a)anthracen	< 0,50	DIN ISO 13877a	DIN ISO 13877a	DIN ISO 13877a
Chrysene	< 0,50	DIN ISO 13877a	DIN ISO 13877a	DIN ISO 13877a
Pyren	< 0,50	DIN ISO 13877a	DIN ISO 13877a	DIN ISO 13877a
Fluoranthren	< 0,50	DIN ISO 13877a	DIN ISO 13877a	DIN ISO 13877a
Benz(b)fluoranthren	< 0,50	DIN ISO 13877a	DIN ISO 13877a	DIN ISO 13877a
Benzo(k)fluoranthren	< 0,50	DIN ISO 13877a	DIN ISO 13877a	DIN ISO 13877a
Benzo(a)pyren	< 0,50	DIN ISO 13877a	DIN ISO 13877a	DIN ISO 13877a
Dibenz(a,h)anthracen	< 0,50	DIN ISO 13877a	DIN ISO 13877a	DIN ISO 13877a
Benzo(g,h,i)perylene	< 0,50	DIN ISO 13877a	DIN ISO 13877a	DIN ISO 13877a
Indeno(1,2,3-cd)pyren	< 0,50	DIN ISO 13877a	DIN ISO 13877a	DIN ISO 13877a
Phenoldioxen				
nach DIN 3841-S4.				
Bauschutt- und Abfallproben nach DIN EN 13657. Die Eluatherstellung erfolgt in Bodenproben nach DIN ISO 11466 sowie in				
Nur geltig für Feststoffanalysen: Der Königswasserströmchen zur Schwermetallbelastung erfolgt in Bodenproben nach DIN ISO 11466 sowie in				
Der Prüfzertifikat dem Zeitraum zwischen dem Probennahmestart und dem Datum der Erstellung des Prüfbuches. Die				
Bestimmungsgrenze des jeweiligen Analysenfaches.				
„Skreditliches Prüfverfahren; TÜV Trockensubstanzen/Trockenkoksstand; OS Orginalauslastanz; Fremdvergabe;“ Unterauftragvergabe				
„ohne sachliche Genehmigung darf der Betreiber nicht auszugsweise verwertigt werden. Es gelten die AGBs (Stand 17.09.2013; www.thuinist.de),				
sofern nicht anderes Reglementen vereinbart werden. Das Thüringer Umweltinstitut übernimmt für zitierte Grenzwerte Gewähr.“				
Archivierung: Bericht				
Artrifadillath				
Laborleistung				

Farbe	Gebruch	Trockensubstanzgehalt	Massen % d.TS	Massen %	TOC	EOX	Blei	Cadmium	Chrom	Nickel	Kupfer	Zink	Phenanthren	Pyren	Chrysen	Benzol(b)furanthen	Benzol(b)pyren	Benzol(a)anthracen	Dibenz(a,h)anthracen	Indeno(1,2,3-cd)pyren	Summe PAK
hell-dunkelbraun	DIN 38 404 - C1a	ohne	DIN EN 14346a	91,5	< 1,0	mkg/kg TS	mg/kg TS	0,41	22,1	24,8	16,5	0,08	mg/kg TS	mg/kg TS	0,19	DIN ISO 13877a	DIN ISO 13877a	DIN ISO 13877a	DIN ISO 13877a	DIN ISO 13877a	
			DIN 38 403 - B1a			DIN EN 13 137a	DIN EN 14039a	< 50	mg/kg TS	mg/kg TS	16,1	19,0	mg/kg TS	mg/kg TS	< 0,05	DIN ISO 13877a	DIN ISO 13877a	DIN ISO 13877a	DIN ISO 13877a	DIN ISO 13877a	
						DIN 38 414 - S17a	DIN EN 14039a	< 50	mg/kg TS	mg/kg TS	19,0	19,0	mg/kg TS	mg/kg TS	< 0,05	DIN ISO 13877a	DIN ISO 13877a	DIN ISO 13877a	DIN ISO 13877a	DIN ISO 13877a	
									19,0	19,0	19,0	19,0	62,5	mg/kg TS	mg/kg TS	0,19	DIN ISO 13877a	DIN ISO 13877a	DIN ISO 13877a	DIN ISO 13877a	DIN ISO 13877a

Autragsgeber: Ingenieurgesellschaft Baugrund GmbH Dipl.-Geologe G. Malicher

Labor-Nr.: 2018-F-2065-4-1

## Pruflbericht

Thüringer Umweltinstitut Hennrich GmbH Tel. 036926 71009-0 E-Mail: postmaster@thuinst.de Fax 036926 71009-9 homepage: http://www.thuinst.de OT Pferdsdorf, Kieffersweg 2 - 3, 99819 Kranichhausen

Deutsche Akkreditierungsumfrage D-PL-19312-02-00 Akkreditierungsumfrage D-PL-19312-02-00 Deutscher Akkreditierungsumfrage D-PL-19312-02-00 Akkreditierungsumfrage D-PL-19312-02-00



Trinkwasser - Wasser Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 Die Akkreditierung gilt nur für den inneren Umweltschutz der Organisation.

Abwasser - Klarschlamm Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 Die Akkreditierung gilt nur für den inneren Umweltschutz der Organisation.

Boden - Abfall - Sedimente Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 Die Akkreditierung gilt nur für den inneren Umweltschutz der Organisation.

Lebensmittel - Mikrobiologie Akkreditierungsumfrage D-PL-19312-02-00 Akkreditierungsumfrage D-PL-19312-02-00



Hennrich GmbH & Co. KG  
Thüringer Umweltinstitut

Parameter	Einheit	Z 0	Z 1.1	Z 1.2	Z 2	Messwert	Zurndungswert	Analysenverfahren	Im Feststoff:
EOX	mg/kg	1	3	5	10	< 1,0	20	DIN 38 414 - S17a	
MKV	mg/kg	100	300	500	1000	< 50	20	DIN EN 14039a	
PAK	mg/kg	1	5	15	75	2,17	2,11	DIN ISO 13877a	
Ausnahmefall	mg/kg	1	20	50	100	2,17	20	DIN ISO 13877a	
Arsen	mg/kg	20				19,0	20	DIN EN ISO 11885a	
Blei	mg/kg	100				161	> 20	DIN EN ISO 11885a	
Cadmium	mg/kg	0,6				0,41	20	DIN EN ISO 11885a	
Chrom	mg/kg	50				22,1	20	DIN EN ISO 11885a	
Kupfer	mg/kg	40				24,8	20	DIN EN ISO 11885a	
Nickel	mg/kg	40				16,5	20	DIN EN ISO 11885a	
Quicksilber	mg/kg	0,3				0,08	20	DIN EN ISO 17852a	
Zink	mg/kg	120				62,5	20	DIN EN ISO 11885a	


Eluatkriterien	Pheonolinde	Chlorid	Sulfat	Arsen	Blei	Cadmium	Chrom	Kupfer	Nickel	Quicksilber	Zink
Trocknung	Elektrolyt	Hg/cm	Hg/cm	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
pH-Wert	DIN EN ISO 7027a	DIN 38 404 - C5a	DIN EN 27888a	DIN EN ISO 14402a	DIN EN ISO 10 304-1a						
Klar	8,18	229	229	< 10	19,8	14,8	14,8	14,8	14,8	< 0,1	< 0,1
DIN EN ISO 7027a											

Labo-Nr.: 2018-F-2065-4-1

**Prüfbericht**

Thüringer Umweltinstitut Heterich GmbH & Co. KG  
Tel. 036926 71009-0 E-Mail: postmaster@thuinstit.de  
Fax 036926 71009-9 homepage: <http://www.thuinstit.de>

Trinkwasser - Wasser  
Abwasser - Klarschlamm  
Boden - Abfall - Sedimente  
Lebensmittel - Mikrobiologie  
Akreditierungsumfang:  
D-PL-19312-02-00 aufgezeichnet  
Den in der Umweltanwendung gilt nur für  
Die Akkreditierung ist abgelaufen.  
Akkreditierungsumfang:  
D-PL-19312-02-00  
Akreditierungsumfangsumfang:  
D-PL-19312-02-00



Heterich GmbH & Co. KG  
Durch die DAKS nach  
DIN EN ISO/IEC 17025:2006  
akkreditiertes Prüflaborembitum.  
Die Akkreditierung gilt nur für  
den in der Umweltanwendung.

Arffadhillah Laborleistung




Aufzeichnung: Brecht  
 Archivierung: Regelmäßig vereinbart werden. Das Thüringer Umweltinstitut übermittelt für zitierte Grenzwerte keine Gewähr.  
 Ohne schriftliche Genehmigung darf der Betrieb nicht auszugsweise verleihfähig werden. Es gelten die AGBs (Stand 17.09.2013; www.thuinst.de).  
 „Akredifizierte Prüfrahmen, TÜV Trockeniusbstanz/Trockenrahmen; OS Organisationsberatung; Prüfmöglichkeit;“ Unterstrukturvergabe  
 Beslimmungsgrenze des jeweiligen Analyseverfahrens.  
 Der Prüfrahmen erfasst dem Zellraum zwischen dem Probenhalter und dem Datums der Erstellung des Prüfberichtes. Die  
 Untersuchungsgrenze bezieht sich im Leiterzustand, die Prüfmöglichkeit nur bedingt möglich. Die Angabe „Wert“ entspricht der  
 den Prüfrahmenstand. Bei Prüfung unter Verwendung nur des Prüfrahmens ist eine Plausibilitätsprüfung nur bei einem Prüfrahmen mit dem Prüfrahmenstand. Die  
 Prüfmöglichkeit kann nach DIN EN 12457-4, bei Untersuchungen gemäß Bodenschwach-DIN 38414-S4.“  
 Baucheck und Abfallproben nach DIN EN 13657. Die Eluatherstellung erfolgt in Bodenproben nach DIN EN 11466 sowie in  
 Nur gültig für Feststoffanalysen: Der Kontrollwasserfachschul-Schweometallestimation erfolgt in Bodenproben nach DIN ISO 11466 sowie in

Parameter	Einhheit	2.0	2.1.1	2.1.2	2.2	Messwert	Zurndungswert	LAGA-Bauschutt	Analyseverfahren
pH-Wert		7,0-12,5	7,0-	12,5	12,5	8,18	2.0	DIN 38 404 - C5 <sup>a</sup>	
Leitfähigkeit	µS/cm	500	1500	2500	3000	229	2.0	DIN EN 27888 <sup>a</sup>	
Chlорid	mg/l	10	20	40	150	19,8	2.1.1	DIN EN ISO 10 304-1 <sup>a</sup>	
Sulfat	mg/l	50	150	300	600	14,8	2.0	DIN EN ISO 10 304-1 <sup>a</sup>	
Phenoxyde	µg/l	10	50	100	< 10	2.0	DIN EN ISO 14402 <sup>a</sup>		
Arsen	µg/l	10	10	40	50	4	2.0	DIN EN ISO 11885 <sup>a</sup>	
Blei	µg/l	20	40	100	< 3	2.0	DIN EN ISO 11885 <sup>a</sup>		
Cadmium	µg/l	2	2	5	5	< 0,5	2.0	DIN EN ISO 11885 <sup>a</sup>	
Chrom	µg/l	15	30	75	100	5	2.0	DIN EN ISO 11885 <sup>a</sup>	
Kupfer	µg/l	50	150	200	3		2.0	DIN EN ISO 11885 <sup>a</sup>	
Nickel	µg/l	40	50	100	< 2		2.0	DIN EN ISO 11885 <sup>a</sup>	
Quecksilber	µg/l	0,2	0,2	1	2	< 0,1	2.0	DIN EN ISO 17852 <sup>a</sup>	
Zink	µg/l	100	100	300	400	5	2.0	DIN EN ISO 11885 <sup>a</sup>	

2018-F-2065-4-1

## Pruftbericht



Hentrich GmbH & Co. KG  
 Durch die DAkkS nach  
 DIN EN ISO/IEC 17025:2005  
 Akkreditiertes Prüflaboratorium.  
 Abwasser - Klarschlamm  
 Boden - Abfall - Sedimente  
 Die Akkreditierung gilt nur für  
 den inneren Umweltdeutungsbereich  
 Akkreditierungsumfang.  
 Beurteilungssstelle  
 D-PL-19312-02-00 Aufgeführten

OT Pferdsdorf, Kiefersweg 2 - 3, 99819 Krauthausen  
 Tel. 036926 71009-0 E-Mail: postmaster@thuinst.de  
 Hentrich Umweltinstitut Hentrich GmbH & Co. KG  
 Fax 036926 71009-9 homepage: http://www.thuinst.de

Akkreditierungsumfang.  
 Beurteilungssstelle  
 D-PL-19312-02-00 Aufgeführten



Feststoffkriterien	Aussehen	Farbe	Geruch	Trockensubstanzgehalt	TOC	pH-Wert	EOX	Arsen	Blei	Chrom	Kupfer	Nickel	Quecksilber	Zink	CO <sub>2</sub> - Entwicklung	HCl - Test	
schluffig, lehmig	DIN 38 404 - C1a	DIN 38 403 - B1a	ohne	DIN EN 14346a	84,7	0,39	< 1,0	DIN EN 14039a	DIN EN ISO 11886a	H <sub>2</sub> S - Entwickelung							
braun	DIN 38 404 - C1a	DIN 38 403 - B1a	ohne	DIN EN 14346a	84,7	0,39	< 1,0	DIN EN 14039a	DIN EN ISO 11886a								


Auftraggeber: Ingenieurgesellschaft Baugrund GmbH Dipl.-Geologe G. Malicher

Labo-Nr.: 2018-F-2065-5-1

## Pruflabbericht

Thüringer Umweltinstitut Hennerich GmbH & Co. KG  
Tel. 036926 71009-0 E-Mail: postmaster@thuininst.de  
Fax 036926 71009-9 homepage: <http://www.thuininst.de>  
OT Pferdsdorf, Kieffersweg 2 - 3, 99819 Kranthausen

Trinkwasser - Wasser DIN EN ISO/IEC 17025:2005 Durch die DAKS nach Akkreditierungsmaßnahmen.  
Abwasser - Klarschlamm DIN EN ISO/IEC 17025:2005 Die Akkreditierung gilt nur für den inneren Prüfungsraum.  
Boden - Abfall - Sedimente D-PL-1931-02-00 Akkreditierung  
Lebensmittel - Mikrobiologie D-PL-1932-02-00 Akkreditierungsmöglichkeit  
Tritiumwasser - Wasser DIN EN ISO/IEC 17025:2005 akkreditiertes Prüfungsraum.



Hennerich GmbH & Co. KG  
Thüringer Umweltinstitut

Parameter	Einheit	Z0	Z1,1	Z1,2	Z2	Mess-	Zurndungs-	wert LAGA-	Analysenreferat
PH-Wert		5,5-	5,5-	5,0-	-	8,0	8,0	9,0	DIN ISO 10390 a
EOX	mg/kg TS	1	3	10	15	<1,0	Z0	Z0	DIN 38 414 - S17 a
MKW	mg/kg TS	100	300	500	1000	<50	Z0	Z0	DIN EN 14039 a
PAK	mg/kg TS	1	5	15	20	<0,05	Z0	Z0	DIN ISO 13877 a
Naphthalin	mg/kg TS	0,5	1	15	20	<0,05	---	---	DIN ISO 13877 a
Benz(a)pyren	mg/kg TS	0,5	1	150	300	<0,05	Z0	Z0	DIN ISO 13877 a
Arsen	mg/kg TS	20	30	50	150	11,5	Z0	DIN EN ISO 11885 a	
Blei	mg/kg TS	100	200	300	1000	21,3	Z0	DIN EN ISO 11885 a	
Cadmium	mg/kg TS	0,6	1	3	10	<0,20	Z0	DIN EN ISO 11885 a	
Chrom	mg/kg TS	50	100	200	600	24,0	Z0	Z0	DIN EN ISO 11885 a
Kupfer	mg/kg TS	40	100	200	600	13,8	Z0	Z0	DIN EN ISO 11885 a
Nickel	mg/kg TS	40	100	200	600	20,0	Z0	Z0	DIN EN ISO 11885 a
Quicksilber	mg/kg TS	0,3	1	3	10	<0,05	Z0	Z0	DIN EN ISO 17852 a
Zink	mg/kg TS	120	300	500	1500	38,4	Z0	Z0	DIN EN ISO 11885 a

Eluatkritieren	PH-Wert	8,01	DIN 38 404 - C5 a	162	DIN EN 27888 a	mgl/	10,3	DIN EN ISO 10 304-1 a	Sulfat
Chlorid	mg/l	21,9	DIN EN ISO 10 304-1 a	mgl/	21,9	DIN EN ISO 10 304-1 a	Arsen	Hg/l	Hg/l
Eluat-Lefitahigkei	mg/cm	8,01	DIN 38 404 - C5 a	162	DIN EN 27888 a	mgl/	<3	DIN EN ISO 11885 a	Blei
Eluatkriterien	PH-Wert	8,01	DIN 38 404 - C5 a	162	DIN EN 27888 a	mgl/	<3	DIN EN ISO 11885 a	Cadmium
Chlorid	mg/l	21,9	DIN EN ISO 10 304-1 a	mgl/	21,9	DIN EN ISO 10 304-1 a	Chrom	Hg/l	Hg/l
Sulfat	mg/l	10,3	DIN EN ISO 10 304-1 a	mgl/	<0,5	DIN EN ISO 11885 a	Kupfer	Hg/l	Hg/l
Eluatkriterien	PH-Wert	8,01	DIN 38 404 - C5 a	162	DIN EN 27888 a	mgl/	<0,5	DIN EN ISO 11885 a	Nickel
Chlorid	mg/l	21,9	DIN EN ISO 10 304-1 a	mgl/	<3	DIN EN ISO 11885 a	Quicksilber	Hg/l	Hg/l
Eluat-Lefitahigkei	mg/cm	8,01	DIN 38 404 - C5 a	162	DIN EN 27888 a	mg/l	<3	DIN EN ISO 11885 a	Zink

2018-F-2065-5-1

Labor-Nr.:

**Prüfbereich**

Thüringer Umweltinstitut Henrich GmbH & Co. KG  
Tel. 036926 71009-0 E-Mail: postmaster@thuinist.de  
Fax 036926 71009-9 homepage: <http://www.thuinist.de>

Lebensmittel · Mikrobiologie  
Boden · Abfall · Sedimente

Abwasser · Klarschlamm  
Deutschland Deutsches Prüflabordatuum.

Akkreditierungsumfang

Deutschland

Deutschland

Deutschland

Deutschland


Akkreditierungsumfang gilt nur für

Deutschland

Deutschland

Deutschland

Deutschland



**Thüringer Umweltinstitut**  
Henrich GmbH & Co. KG

Arifadilah  
Labbetitling

Abzeichnung: Bericht

sofern nicht andere Regelungen vereinbart wurden. Das Thüringer Umweltinstitut übernimmt für zivile Grenzwerte keine Gewahr.  
 Ohne schriftliche Genehmigung darf der Betreiber nicht auszugsweise veröffentlich werden. Es gelten die AGB's (Stand 17.09.2013; www.thuinst.de).  
 „Akreditierte Prüferathen; TS/TR Trockenabsatz/Trockensubstanz; OS Originärsbstanz; F Fremdvergabe; U Untertragsvergabe  
 Bestimmungsgerichte des jeweiligen Analysestandes. Bei Proben unbedenklich. Die Anlage „Wer“ entspricht der den Prüfgegenständen. Bei Proben unbedenklich. Ursprungs ist die Plausibilitätsprüfung nur bedingt möglich. Die Anlage „Wer“ entspricht der untersuchungsergebnisse beziehen sich im Fall der Anlehnung auf das Problemmerkmal im Leiterzustand, die Prüfgegenstände beziehen sich nur auf den DIN 3841-4-S4.  
 Der Prüfzertifikat dem Zeitraum zwischen dem Probeneingangsdatum und dem Datum der Erstellung des Prüfberichtes. Die nach DIN 3841-4-S4.  
 Nur gültig für Feststoffproben nach DIN EN 13657. Die Eluatherstellung erfolgt nach DIN EN 12457-4, bei Untersuchungen gemäß Bodenschichtuntersuchungsergebnissen: Der Kondenswasserabschluss zur Schwemmeißeluntersuchung erfolgt in Bodenproben nach DIN ISO 1166 sowie in Bodenschicht- und Abfließroben nach DIN EN 13657. Die Eluatherstellung erfolgt nach DIN EN 12457-4, bei Untersuchungen gemäß Bodenschichtuntersuchungsergebnissen: Der Kondenswasserabschluss zur Schwemmeißeluntersuchung erfolgt in Bodenproben nach DIN ISO 1166 sowie in

Parameter	Einheit	Z 0	Z 1.1	Z 1.2	Z 2	Mess-Zuordnungs-	Wert LAGA-	Probe	Boden (2003)	Analysenverfahren
pH-Wert		6,5-	6,0-	5,5-	8,01	Z 0	DIN 38 404 - C5*			
Im Eluat:		500	500	1000	1500	162	Z 0	DIN EN 27888*		
Leitfähigkeit	µS/cm									
Chlortid	mg/l	10	10	20	30	21,9	Z 2	DIN EN ISO 10 304-1*		
Sulfat	mg/l	50	50	100	150	10,3	Z 0	DIN EN ISO 10 304-1*		
Arsen	µg/l	10	10	40	60	<3	Z 0	DIN EN ISO 11885*		
Blei	µg/l	20	40	100	200	<3	Z 0	DIN EN ISO 11885*		
Chrom	µg/l	15	30	75	150	<2	Z 0	DIN EN ISO 11885*		
Cadmium	µg/l	2	2	5	10	<0,5	Z 0	DIN EN ISO 11885*		
Nickel	µg/l	50	50	150	300	<2	Z 0	DIN EN ISO 11885*		
Kupfer	µg/l	40	40	150	200	<2	Z 0	DIN EN ISO 11885*		
Zink	µg/l	0,2	0,2	1	2	<0,1	Z 0	DIN EN ISO 11885*		

Labor-Nr.: 2018-F-2065-5-1

## Prüfbericht

Thüringer Umweltinstitut Herrnrich GmbH & Co. KG  
Tel. 036926 71009-0 E-Mail: postmaster@thuinst.de  
OT Friedsdorf, Kieferforstweg 2 - 3, 99819 Kranichhausen  
Fax 036926 71009-9 homepage: http://www.thuinst.de

Den in der Urkunde angeführte Akreditierung gilt nur für die Akreditierungsumfang.  
D-PL-13812-02-00 Ausgeführten


Lebensmittel - Mikrobiologie

Den in der Urkunde angeführte Akreditierung gilt nur für die Akreditierungsumfang.

Lebensmittel - Mikrobiologie



Herrnrich GmbH & Co. KG  
Durch die DAKKS nach  
DIN EN ISO/IEC 17025:2005  
Akreditiertes Prüflaborelement.  
Abwasser - Klarschlamm  
Trinkwasser - Wasser



Feststoffkriterien	Ausschehen	Färben	Geruch	Lehmig, sandig	grau, braun	DIN 38 403 - C1 <sup>a</sup>	90,5	DIN EN 14346 <sup>a</sup>	0,24	DIN EN 13 137 <sup>a</sup>	TOC	Kohlensäureresteoffe C10 - C22	Arsen	Chrom	Kupfer	Nickel	Quicksilber	Zink	PAK	$\text{NO}_x$ - Test	$\text{CO}_2$ - Entwickelung	$\text{H}_2\text{S}$ - Entwickelung	Seite 1 von 3			
Massenanteil	Masse %	ohne					7,62	DIN ISO 10390 <sup>a</sup>	< 1,0	DIN 38 414 - S17 <sup>a</sup>	EoX	Kohlenwasserstoffe C10 - C22	mkg TS	< 50	DIN EN 14039 <sup>a</sup>	DIN EN 11885 <sup>a</sup>	DIN EN ISO 11885 <sup>a</sup>	DIN EN 11885 <sup>a</sup>	22,0	DIN EN ISO 11885 <sup>a</sup>	Cadmium	Blei	Nickel	Quicksilber	Zink	HCN - Test
Tröckensubstanzgehalt	Massen %	ohne					90,5	DIN EN 14346 <sup>a</sup>	0,24	DIN EN 13 137 <sup>a</sup>	TOC	Kohlensäureresteoffe C10 - C22	mkg TS	< 50	DIN EN 14039 <sup>a</sup>	DIN EN 11885 <sup>a</sup>	DIN EN ISO 11885 <sup>a</sup>	DIN EN ISO 11885 <sup>a</sup>	9,1	DIN EN ISO 11885 <sup>a</sup>	Chrom	Kupfer	Nickel	Quicksilber	Zink	
PH-Wert	Massen % d.T.S	ohne					7,62	DIN ISO 10390 <sup>a</sup>	< 1,0	DIN 38 414 - S17 <sup>a</sup>	EoX	Kohlenwasserstoffe C10 - C22	mkg TS	< 50	DIN EN 14039 <sup>a</sup>	DIN EN 11885 <sup>a</sup>	DIN EN ISO 11885 <sup>a</sup>	DIN EN ISO 11885 <sup>a</sup>	22,0	DIN EN ISO 11885 <sup>a</sup>	Cadmium	Blei	Nickel	Quicksilber	Zink	
												Kohlenwasserstoffe C10 - C22	mkg TS	< 50	DIN EN 14039 <sup>a</sup>	DIN EN 11885 <sup>a</sup>	DIN EN ISO 11885 <sup>a</sup>	DIN EN ISO 11885 <sup>a</sup>								
												Kohlenwasserstoffe C10 - C22	mkg TS	< 50	DIN EN 14039 <sup>a</sup>	DIN EN 11885 <sup>a</sup>	DIN EN ISO 11885 <sup>a</sup>	DIN EN ISO 11885 <sup>a</sup>								
												Kohlenwasserstoffe C10 - C22	mkg TS	< 50	DIN EN 14039 <sup>a</sup>	DIN EN 11885 <sup>a</sup>	DIN EN ISO 11885 <sup>a</sup>	DIN EN ISO 11885 <sup>a</sup>								

Labor-Nr.:

2018-F-2093-1-1

## Prüfbereich


Thüringer Umweltforschungsinstitut Hentrich GmbH & Co. KG  
Tel. 036926 71009-0 E-Mail: postmaster@thuinst.de  
Fax 036926 71009-9 homepage: http://www.thuinst.de


Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 Die Akkreditierung gilt nur für D-PL-19312-02-00 aufgeführte Prüfungsfähigkeit.



Lebensmittel - Mikrobiologie  
Boden - Abfall - Sedimente

Trinkwasser - Wasser  
Abwasser - Klarbehälter  
Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 Die Akkreditierung gilt nur für D-PL-19312-02-00 aufgeführte Prüfungsfähigkeit.





Parameter	Einheit	Z 0	Z 1.1	Z 1.2	Z 2	Mass-	Zurndungs-	Wert LAGA-	Analyseverfahren	IM Feststoff:
PH-Wert		5,5-	5,5-	5,0-	-	7,62	Z 0		DIN ISO 10390 <sup>a</sup>	
EOX	mg/kg TS	1	3	10	< 1,0	Z 0			DIN 38 414 - S17 <sup>a</sup>	
MKV	mg/kg TS	100	300	500	1000	< 50	Z 0		DIN EN 14039 <sup>a</sup>	
PAK	mg/kg TS	1	5	15	20	0,26	Z 0		DIN ISO 13877 <sup>a</sup>	
Naphthalin	mg/kg TS	0,5	1			< 0,05	---		DIN ISO 13877 <sup>a</sup>	
Benz(o)Pyren	mg/kg TS	0,5	1			< 0,05	---		DIN ISO 13877 <sup>a</sup>	
Arsen	mg/kg TS	20	30	50	150	6,5	Z 0		DIN EN ISO 11885 <sup>a</sup>	
Blei	mg/kg TS	100	200	300	1000	9,1	Z 0		DIN EN ISO 11885 <sup>a</sup>	
Cadmium	mg/kg TS	0,6	1	3	10	< 0,20	Z 0		DIN EN ISO 11885 <sup>a</sup>	
Chrom	mg/kg TS	50	100	200	600	22,0	Z 0		DIN EN ISO 11885 <sup>a</sup>	
Kupfer	mg/kg TS	40	100	200	600	10,6	Z 0		DIN EN ISO 11885 <sup>a</sup>	
Nickel	mg/kg TS	40	100	200	600	16,7	Z 0		DIN EN ISO 11885 <sup>a</sup>	
Quicksilber	mg/kg TS	0,3	1	3	10	< 0,05	Z 0		DIN EN ISO 17852 <sup>a</sup>	
Zink	mg/kg TS	120	300	500	1500	25,4	Z 0		DIN EN ISO 11885 <sup>a</sup>	

Arffadhillah  
Signature: Barcht  
Laboreitung

Achtung! Belegungen werden nicht mehr ausgestellt. Das Thüringer Umweltinstitut übernimmt für zitierte Grenzwerte keine Gewalt.  
Daneben schriftliche Genehmigung darf der Betreiber nicht auszugsweise vorweisen. Es gelten die AG's (Stand 17.09.2013; www.thuinist.de).  
Akreditiertes Prüfverfahren: T/ST/Trockensubstanz/Trockenrückstand; OS Originätssubstanz; Fehmvergabete. Unter Auftrag vergabe  
Bestimmungsgrenze des jeweiligen Analyseverfahrens.  
Der Prüflingegetestet. Bei Probeunbekanntem Urtypus ist eine Plausibilisierung nur bedingt möglich. Die Angabe „Wert“ entspricht der  
Untersuchungsergebnisse bezogen sich im Fall der Anlieferung auf das Probematerial im Lieferzustand, die Prüfergebnisse bezogen sich nur auf  
Bestimmungsgrenze des jeweiligen Analyseverfahrens.  
Baschut, und Abfallproduken nach DIN EN 13667. Die Eluatrestteilung erfolgt nach DIN EN 12457-4, bei Untersuchungen gemäß Bodenschwach  
Nur gültig für Feststoffanalysen: Der Königswasserfaulstoffsatz zur Schwermetallbestimmung erfolgt in Bodenproben nach DIN ISO 11466 sowie in  
nach DIN 38414-S4.

Parameter	Einheit	Z 0	Z 1.1	Z 1.2	Z 2	Mess- Zurordnungs- wert LAGA- Boden (2003)	Analyseverfahren	Im Eluat:
PH-Wert		6,5-	6,0-	5,5-	8,48	Z 0	DIN 38 404 - C5 <sup>a</sup>	
Leffähigkeit	µS/cm	500	500	1000	1500	Z 0	DIN EN 27888 <sup>a</sup>	
Chlorid	mg/l	10	10	20	30	Z 0	DIN EN ISO 10 304-1 <sup>a</sup>	
Sulfat	mg/l	50	50	100	150	Z 0	DIN EN ISO 10 304-1 <sup>a</sup>	
Arsen	µg/l	10	10	40	60	< 3	Z 0	DIN EN ISO 11885 <sup>a</sup>
Blei	µg/l	20	20	40	60	< 3	Z 0	DIN EN ISO 11885 <sup>a</sup>
Cadmium	µg/l	2	2	5	10	< 0,5	Z 0	DIN EN ISO 11885 <sup>a</sup>
Chrom	µg/l	15	30	75	150	< 2	Z 0	DIN EN ISO 11885 <sup>a</sup>
Kupfer	µg/l	50	50	150	300	< 2	Z 0	DIN EN ISO 11885 <sup>a</sup>
Nickel	µg/l	40	50	150	200	< 2	Z 0	DIN EN ISO 11885 <sup>a</sup>
Quicksilber	µg/l	0,2	0,2	1	2	< 0,1	Z 0	DIN EN ISO 11852 <sup>a</sup>
Zink	µg/l	100	100	300	600	9	Z 0	DIN EN ISO 11885 <sup>a</sup>

Labor-Nr.: 2018-F-2093-1-1

## Prüfbericht

Thüringer Umweltinstitut Hennrich GmbH & Co. KG  
Tel. 036926 71009-0 E-Mail: postmaster@thuinist.de  
Fax 036926 71009-9 homepage: http://www.thuinist.de  
OT Pferdsdorf, Kellervorweg 2 - 3, 99819 Krauthausen

Lebensmittel - Mikrobiologie  
Boden - Abfall - Sedimente  
Abwasser - Klarschlamm  
Trinkwasser - Wasser  
Durch die DAkkS nach  
DIN EN ISO/IEC 17025:2006  
akkreditiertes Prüfabonnement.  
Die Akkreditierung gilt nur für  
den in der Umweltuntersuchung  
der Thüringer Umweltinstitut  
D-PL-19312-02-00 aufgeführt  
Akkreditierungsnummern:  
D-PL-19312-02-00



Hennrich GmbH & Co. KG  
Thüringer Umweltinstitut



Autragsgeber:			Ingenieurgesellschaft Baugrund GmbH Dipl.-Geologe G. Malicher		
Projekt:			Eisenach, Schützenstraße / Petersberg, Wohngebiet / 6120/18		
(0,20-1,00 m)	Probennahmehalter:	MP aus BS 5 (0,20-1,50 m)+BS 7 (0,20-0,50 m)+BS 8 (2,00-3,80 m)+BS 9	Entnahmestelle:		
Probenahmedatum:	16.05.2018	siehe Autraggeber	Probennahmehalter:		
Projekt-Nr.:	99817 Eisenach		Entnahmestelle:		
Geprüft:	Ludwigsstraße 3a		Projekt:		
Autragsnehmer:	DIN 38 404 - C1a		Autragsgeber:		
Farbe	DIN 38 403 - B1a		Autragsgeber:		
Geruch	DIN EN 14346	ohne	Autragsgeber:		
Tröckensubstanzgehalt	DIN EN 140390	84,9	Autragsgeber:		
TOC	DIN EN 13137a	0,47	Autragsgeber:		
pH-Wert	DIN ISO 10390a	7,47	Autragsgeber:		
ExOx	DIN 38 414 - S17a	< 1,0	Autragsgeber:		
Kohlensässerstoffe C10 - C22	DIN EN 14039a	< 50	Autragsgeber:		
Cadmium	DIN EN ISO 11885a	12,0	Autragsgeber:		
Blei	DIN EN ISO 11885a	13,8	Autragsgeber:		
Arsen	DIN EN ISO 11885a	12,0	Autragsgeber:		
Chrom	DIN EN ISO 11885a	30,0	Autragsgeber:		
Kupfer	DIN EN ISO 11885a	12,7	Autragsgeber:		
Nickel	DIN EN ISO 11885a	22,3	Autragsgeber:		
Zink	DIN EN ISO 11885a	37,5	Autragsgeber:		
Quicksilber	DIN EN ISO 17852a	< 0,05	Autragsgeber:		
Niob	DIN EN ISO 11885a	22,3	Autragsgeber:		
Mangan	DIN EN ISO 11885a	12,7	Autragsgeber:		
Antimon	DIN EN ISO 11885a	30,0	Autragsgeber:		
Fluorid	DIN EN ISO 11885a	12,7	Autragsgeber:		
Phosphat	DIN EN ISO 11885a	30,0	Autragsgeber:		
Acenaphthylen	DIN ISO 13877a	< 0,05	Autragsgeber:		
Naphthalin	DIN ISO 13877a	< 0,05	Autragsgeber:		
Acenaphthylene	DIN ISO 13877a	< 0,05	Autragsgeber:		
Acenaphthene	DIN ISO 13877a	< 0,05	Autragsgeber:		
Acenaphthene	DIN ISO 13877a	< 0,05	Autragsgeber:		
Phenanthren	DIN ISO 13877a	< 0,05	Autragsgeber:		
Pyren	DIN ISO 13877a	< 0,05	Autragsgeber:		
Benzzo(a)anthracen	DIN ISO 13877a	< 0,05	Autragsgeber:		
Chrysen	DIN ISO 13877a	< 0,05	Autragsgeber:		
Benzzo(b)fluoranthene	DIN ISO 13877a	< 0,05	Autragsgeber:		
Setze 1 von 3			Autragsgeber:		

Parameter	Einheit	Z_0	Z_1.1	Z_1.2	Z_2	Mass-	Zuordnungs-	Wert LAGA-	Analyseverfahren
PH-Wert		5,5-	5,5-	5,0-	-	7,47	Z_0	DIN ISO 10390 <sup>a</sup>	Im Festsstoff:
EOX	mg/kg TS	1	3	10	<1,0	Z_0	DIN 38 414 - S17 <sup>a</sup>		
MKW	mg/kg TS	100	300	500	<50	Z_0	DIN EN 14039 <sup>a</sup>		
PAK	mg/kg TS	1	5	15	20	<0,05	Z_0	DIN ISO 13877 <sup>a</sup>	
Naphthalin	mg/kg TS	0,5	1	<0,05	--	--	DIN ISO 13877 <sup>a</sup>		
Benz(a)pyren	mg/kg TS	0,5	1	<0,05	--	--	DIN ISO 13877 <sup>a</sup>		
Asren	mg/kg TS	20	30	50	150	12,0	Z_0	DIN EN ISO 11885 <sup>a</sup>	
Blei	mg/kg TS	100	200	300	1000	13,8	Z_0	DIN EN ISO 11885 <sup>a</sup>	
Cadmium	mg/kg TS	0,6	1	3	10	<0,20	Z_0	DIN EN ISO 11885 <sup>a</sup>	
Chrom	mg/kg TS	50	100	200	600	12,7	Z_0	DIN EN ISO 11885 <sup>a</sup>	
Kupfer	mg/kg TS	40	100	200	600	22,3	Z_0	DIN EN ISO 11885 <sup>a</sup>	
Nickel	mg/kg TS	40	100	200	600	30,0	Z_0	DIN EN ISO 11885 <sup>a</sup>	
Zink	mg/kg TS	120	300	500	1500	37,5	Z_0	DIN EN ISO 11885 <sup>a</sup>	


Zink	Hg/l	4	DIN EN ISO 11885 <sup>a</sup>
Quicksilber	Hg/l	<0,1	DIN EN ISO 17852 <sup>a</sup>
Nickel	Hg/l	<2	DIN EN ISO 11885 <sup>a</sup>
Kupfer	Hg/l	<2	DIN EN ISO 11885 <sup>a</sup>
Chrom	Hg/l	<2	DIN EN ISO 11885 <sup>a</sup>
Cadmium	Hg/l	<0,5	DIN EN ISO 11885 <sup>a</sup>
Blei	Hg/l	<3	DIN EN ISO 11885 <sup>a</sup>
Asren	Hg/l	<3	DIN EN ISO 11885 <sup>a</sup>
Sulfat	mg/l	<1,0	DIN EN ISO 10 304-1 <sup>a</sup>
Chlorid	mg/l	<1,0	DIN EN ISO 10 304-1 <sup>a</sup>
PH-Wert	HS/cm	106	DIN EN 27888 <sup>a</sup>
Elektrolytischeren		7,59	DIN 38 404 - C5 <sup>a</sup>
PH-Wert		106	DIN EN 27888 <sup>a</sup>
Benz(a)pyren	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 13877 <sup>a</sup>
Benz(k)fluoranthen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 13877 <sup>a</sup>
Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 13877 <sup>a</sup>
Dibenz(a,g,h,i)perylene	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 13877 <sup>a</sup>
Benz(a)pyren	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 13877 <sup>a</sup>
Chloroform	mg/l	<1,0	DIN EN ISO 10 304-1 <sup>a</sup>
Sulfat	mg/l	<1,0	DIN EN ISO 10 304-1 <sup>a</sup>
PH-Wert		106	DIN 38 404 - C5 <sup>a</sup>
Elektrolytischeren		7,59	DIN 38 404 - C5 <sup>a</sup>
PH-Wert		106	DIN EN 27888 <sup>a</sup>
Blei	Hg/l	<3	DIN EN ISO 11885 <sup>a</sup>
Asren	Hg/l	<3	DIN EN ISO 11885 <sup>a</sup>
Cadmium	Hg/l	<0,5	DIN EN ISO 11885 <sup>a</sup>
Chrom	Hg/l	<2	DIN EN ISO 11885 <sup>a</sup>
Kupfer	Hg/l	<2	DIN EN ISO 11885 <sup>a</sup>
Nickel	Hg/l	<2	DIN EN ISO 11885 <sup>a</sup>
Zink	Hg/l	<0,1	DIN EN ISO 17852 <sup>a</sup>

Labor-Nr.: 2018-F-2093-2-1

**Prüfbericht**

Thüringer Umweltinstitut Hentrich GmbH & Co. KG  
Tel. 03626 71090-0 E-Mail: Postmaster@thuininst.de  
Fax 03626 71009-9 homepage: <http://www.thuininst.de>

Trinkwasser - Wasser Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2006 akkreditiertes Prüfabonnement. Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkunde angegebene Prüfabrikat. D-PL-19312-02-00 aufgeführten Akkreditierungsumfang.



**Thüringer Umweltinstitut**  
Hentrich GmbH & Co. KG

Arbeitsauftrag: Bericht  
Arbeitsblatt

Auftragserstellung

Basiscut. und Abfallabdein nach DIN EN 13657. Die Eluatentstehung erfolgt nach DIN EN 12457-4, bei Untersuchungen gemäß Bodenproben nach DIN ISO 11466 sowie in Nutzgut für Feststoffanalysen: Der Konservierungszeitraum erfolgt in Bodenproben nach DIN ISO 11466 sowie in Basiscut. und Abfallabdein nach DIN EN 13657. Die Eluatentstehung erfolgt nach DIN EN 12457-4, bei Untersuchungen gemäß Bodenproben nach DIN ISO 11466 sowie in Der Prüfzeitraum entspricht dem Zeitraum zwischen dem Probennahmetermin und dem Datum der Entstehung des Prüfberichtes. Die Beimüngsergebnisse bezügen sich im Fall der Anlieferung auf das Probenmaterial im Lieferzustand, die Prüfemergenisse bezügen sich nur auf akkreditiertes Prüverfahren; T/STR Trockenabsatz/Trockenkochstanz; OS Organisationsabsatz; F Fremdvergabe. Eine schriftliche Genehmigung darf der Betreiber nur ausüben wenn es keine Grenzwerte kennt. Weitere Regelungen werden. Das Thüringer Umweltinstitut übernimmt für zitierte Grenzwerte keine Gewähr.

Parameter	Einheit	Z 0	Z 1.1	Z 1.2	Z 2	Mess- Zurndungs- wert LAGA- Boden (2003)	Analyseverfahren
pH-Wert		6,5- 6,0-	6,5- 6,0-	5,5- 5,0-	7,59 Z 0	DIN 38 404 - C5 <sup>a</sup>	
Lettihigkeitt	HS/cm	500	500	1000	1500	106 Z 0	DIN EN 27888 <sup>a</sup>
Sulfat	mg/l	10	10	20	30	<1,0 Z 0	DIN EN ISO 10 304-1 <sup>a</sup>
Chlorid	mg/l	50	50	100	150	<1,0 Z 0	DIN EN ISO 10 304-1 <sup>a</sup>
Arsen	Hg/l	10	10	40	60	<3 Z 0	DIN EN ISO 11885 <sup>a</sup>
Blei	Hg/l	20	40	100	200	<3 Z 0	DIN EN ISO 11885 <sup>a</sup>
Cadmium	Hg/l	2	2	5	10	<0,5 Z 0	DIN EN ISO 11885 <sup>a</sup>
Chrom	Hg/l	15	30	75	150	<2 Z 0	DIN EN ISO 11885 <sup>a</sup>
Kupfer	Hg/l	50	50	150	300	<2 Z 0	DIN EN ISO 11885 <sup>a</sup>
Nickel	Hg/l	40	50	150	200	<2 Z 0	DIN EN ISO 11885 <sup>a</sup>
Quicksilber	Hg/l	0,2	0,2	1	2	<0,1 Z 0	DIN EN ISO 17852 <sup>a</sup>
Zink	Hg/l	100	100	300	600	4 Z 0	DIN EN ISO 11885 <sup>a</sup>

Labo-Nr.: 2018-F-2093-2-1

## Prüfbericht

Thüringer Umweltinstitut Kiefersweg 2 - 3, 99819 Krauthausen  
Tel. 036926 71009-0 E-Mail: postmaster@thuinist.de  
Fax 036926 71009-9 homepage: <http://www.thuinist.de>

Akkreditierungsumfangsumfang: D-PL-19312-02-00 Aufgeführten Detektionsmethoden sind für den in der Umweltmeßanlage

Lebensmittel - Mikrobiologie

Akkreditierungsumfangsumfang: D-PL-19312-02-00 Aufgeführten Detektionsmethoden sind für die Akkreditierung gilt nur für



Boden - Abfall - Sedimente

Akkreditierungsumfangsumfang: D-PL-19312-02-00 Aufgeführten Detektionsmethoden sind für die Akkreditierung gilt nur für

Abwasser - Klarschlamm

Akkreditierungsumfangsumfang: D-PL-19312-02-00 Aufgeführten Detektionsmethoden sind für die Akkreditierung gilt nur für

Trinkwasser - Wasser

Akkreditierungsumfangsumfang: D-PL-19312-02-00 Aufgeführten Detektionsmethoden sind für die Akkreditierung gilt nur für

DIN EN ISO/IEC 17025:2005

Durch die DAKKS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005

Trinkwasser - Wasser

Durch die DAKKS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005


Abwasser - Klarschlamm

Durch die DAKKS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005

Boden - Abfall - Sedimente

Durch die DAKKS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005

Lebensmittel - Mikrobiologie



Hentrich GmbH & Co. KG

Thüringer Umweltinstitut